

**ආපදා පාසල් ලේඛනය - මධ්‍යම පළාත (2025.12.10 දින ප.ව 1.00 වන විට)**

| ID NO | සංගණන | කලාපය  | පාසලේ නම                 | දිස්ත්‍රික්කය | විදුහල්පති දුරකතන අංකය | කලාප සම්බන්ධීකරණ අධ්‍යක්ෂ දුරකතන අංකය | පාසලේ ආපදා තීරණද? | ආපදා තත්වයක් පවතිනම් එහි අවධානම | ආපදාවට ලක්ව ඇති ස්ථානය/ස්ථාන                                                                 | පවතින ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳ විස්තරය                                                                                                               | මෙම මාසයේ නැවත පාසල් ආරම්භ කළ හැකිද? නොහැකිද ? | මෙම මාසයේ නැවත පාසල් ආරම්භ කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ගය                                                              | ආපදා තත්ත්වය කළමනාකරණය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග                                                                                                                                   |
|-------|-------|--------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 3313  | මහනුවර | භේවාහැට මධ්‍ය විද්‍යාලය  | මහනුවර        | 812404203              | 710165489                             | ඔව්               | මධ්‍යම අවධානම                   | ක්‍රීඩා පිටිය, ක්‍රීඩාගාරය හා වැසිකිලි                                                       | ක්රීඩා පිට්ටනියට වැසි ජලය එකතුවීම හා වැසිකිලිය භාවිතයට අවදානමක් වීම හේතුවෙනි                                                                    | හැකිය                                          |                                                                                                                       | යි ජලය ක්‍රමවත්ව බැහැරවීමට කානු පද්දතිය ජරතියන්ස්කරනය කිරීම හා පැති බැම්ම සකස් කිරීම                                                                                               |
| 2     | 3316  | මහනුවර | හදාවතී මහා විද්‍යාලය-ගලහ | මහනුවර        | 712482996              | 710165489                             | ඔව්               | ඉතා අවධානම                      | ක්‍රීඩා පිටිය නාය යාමට ලක්ව ඇත.                                                              | එය ඉහළින් ඇති ගොඩනැගිලි කෙරෙහි බලපායි                                                                                                           | නොහැකිය                                        | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය.                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| 3     | 3318  | මහනුවර | මහමැදගම මහා විද්‍යාලය    | මහනුවර        | 769642071              | 710165489                             | ඔව්               | ඉතා අවධානම                      | ගාලා දෙකක් ,පිට්ටනිය ,එක් ගාලාවක වහලය හා එහි පිටිපස කොටස                                     | ගාලා දෙකක් ඉදිරිපස නාය ගොස් ඇත.පිට්ටනිය කොටසක් ගිලා බැස ඇත.එක් ගාලාවක වහලය මතට ගසක් කඩා වැටී ඇති අතර එහි පිටිපස කොටසට පස් වැටී අවහිර වී ගොසිනි. | නොහැකිය                                        | අවදානම් ලක්වූ ගොඩනැගිලි ඉදිරිපස ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම, ගොඩනැගිලි පිළිසකර කිරීම,ජලය ගලායාම ට නිසි ක්‍රමවේදයක් සැකසීම. | ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ තත්ව වාර්තා ගත යුතු අතර ආරක්ෂිත බැම්ම සකස් කළ යුතුය                                                                                                              |
| 4     | 3320  | මහනුවර | මාරස්සන ජාතික පාසල       | මහනුවර        | 704374057              | 710165489                             | ඔව්               | සුළු අවධානම                     | ගාලා දෙකක් ඉදිරිපස ,පිට්ටනිය කොටසක් ,එක් ගාලාවක වහලය හා එහි පිටිපස කොටසට                     | ගාලා දෙකක් ඉදිරිපස නාය ගොස් ඇත.පිට්ටනිය කොටසක් ගිලා බැස ඇත.එක් ගාලාවක වහලය මතට ගසක් කඩා වැටී ඇති අතර එහි පිටිපස කොටසට පස් වැටී අවහිර වී ගොසිනි. | හැකිය                                          | පාසලේ ගොඩනැගිලි ප්‍රවේශ මාර්ග සැකසීම                                                                                  | කොන්ක්‍රීට් පාරේ පාසල් වත්ත පැත්තට ආරක්ෂිත කොන්ක්‍රීට් දාරයක් සකස්කිරීම                                                                                                            |
| 5     | 3323  | මහනුවර | කපුලියද්ද මහා විද්‍යාලය  | මහනුවර        | 716889406              | 710165489                             | ඔව්               | සුළු අවධානම                     | ගුරු නිවාසයේ බිත්තියක් හා වහලය                                                               | ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමට ගත් විය හැක                                                                                                               | හැකිය                                          | අවධානම් ගස් ඉවත් කිරීම හා අබලි දුර්‍ය ඉවත් කිරීම                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| 6     | 3324  | මහනුවර | බෝලෑප කනිෂ්ඨ පාසල        | මහනුවර        | 719285638              | 710165489                             | ඔව්               | සුළු අවධානම                     | ගොඩනැගිල්ලක් පිටිපස                                                                          | පස් කණ්ඩියක් කඩා වැටී ඇත                                                                                                                        | හැකිය                                          | පස් ඉවත් කිරීම                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| 7     | 3325  | මහනුවර | බව්ලාන කනිෂ්ඨ පාසල       | මහනුවර        | 718998538              | 710165489                             | ඔව්               | ඉතා අවධානම                      | ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ වේල්ල සහ වැට මායිම, ජල නළ පද්ධතිය, පාසල් භූමියේ තැනින් තැන පස්කඳු නාය යෑම් | ගම නාය ගොස් ඇත.පාසලේ ප්‍රවේශය මාර්ග අවහිර වීම, ගස් කඩා වැටීමේ, අවදානමක් ඇත.                                                                     | හැකිය                                          |                                                                                                                       | ප්‍රදේශය අවධානම් ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර ඇත.තත්ව වාර්තා අවශ්‍ය වේ. ස්ථාවර කොන්ක්‍රීට් බැම්මක් ඉදි කළ යුතුය.ජල මූලාශ්‍ර පද්ධති සැකසීම.පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රමවේද මගින් නාය යෑම වැලැක්වීම. |

|    |      |        |                                       |        |           |           |     |               |                                                                                |                                                                                                                                                                        |         |                                                             |                                                                                            |
|----|------|--------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 3327 | මහනුවර | ගොඩමුන්න කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය             | මහනුවර | 775285763 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ඉදිරිපස වේල්ල කැඩී යාම                                                         | පාසලට ප්‍රවේශ මාර්ගය අවහිර වීම                                                                                                                                         | නොහැකිය | No entrance                                                 | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය.                                |
| 9  | 3328 | මහනුවර | ගෝවාපිස්ස කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය            | මහනුවර | 717999870 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම   | ප්‍රවේශ මාර්ග අවහිර වීම/ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලට පස් කණ්ඩියක් කඩා වැටීම            | ගොඩනැගිල්ල අවධානමට ලක්ව තිබීම                                                                                                                                          | හැකිය   | රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් ලබා දිය යුතුය       |                                                                                            |
| 10 | 3329 | මහනුවර | කොලඹිස්ස කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය             | මහනුවර | 774095397 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | දෙමහල් ශාලාවේ පිටුපස                                                           | දෙමහල් ශාලාවේ පිටුපස කොටස පස් කඳු හේන්තු වී ඇලුම්නියම් ජනෙල් කඩාගෙන ඇතුලට ගල් පස් හා මඩ වැටී ඇත එහි පත්තිකාමර දෙකක් පවතින අතර අනෙක් ශාලාවල අවතැන් කදවුර ස්ථාපනය කර ඇත. | නොහැකිය | පස් ඉවත් කිරීම                                              | ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ තත්ව වාර්තා ගත යුතු අතර ආරක්ෂිත බැව් සකස් කළ යුතුය. ප්‍රවේශ මාර්ග සැකසීම |
| 11 | 3336 | මහනුවර | උනුවින්න ප්‍රාථමික ආදර්ශ විද්‍යාලය    | මහනුවර | 764526029 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | දෙමහල් ස්ථාන කිහිපය පැති බැමීම, පත්ති කාමර, පාසලේ වැට කම්බි කනු, විදුලි රැහැන් | පාන්ති කාමර වල අනාරක්ෂිත බව හා විදුලිය නොමැති හේතුවෙන් අධ්‍යාන කටයුතු බලට බාධා පැමිණීම                                                                                 | හැකිය   | රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් ලබා දිය යුතුය       | පස් ඉවත් කිරීම හා ගොඩනැගිලි සකස් කිරීම                                                     |
| 12 | 3340 | මහනුවර | ඉහකැටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය           | මහනුවර | 771546403 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | වතුර පාසලෙන් ඉවතට යන කාණු                                                      | පාසලට පහල නිවසට වතුර ගොස් නාය යාම, පාති කාමර තෙමීම                                                                                                                     | හැකිය   | විදුලි පද්ධතිය සකස් කර ගැනීම                                | වැට හා පැති බැමීම සකස් කර ගැනීම                                                            |
| 13 | 3343 | මහනුවර | මාරස්සන ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය     | මහනුවර | 718506594 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම   | වහළය ඉවත් කළ ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති                                                | බිත්ති කඩා වැටීමේ අවදානම                                                                                                                                               | හැකිය   | වහළය සකස් කර ගැනීම                                          |                                                                                            |
| 14 | 3344 | මහනුවර | මාලස්සාව කනිෂ්ඨ පාසල                  | මහනුවර | 712731677 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල ස්ථාන කිහිපයක නාය යාමට ලක් වී ඇත                                          | ගොඩනැගිලි සඳහා අවදානම් සහගත තත්වයක් ඇති වී ඇත                                                                                                                          | හැකිය   | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය. | ගොඩනැගිලි හා බැව් සකස් කිරීම                                                               |
| 15 | 3350 | මහනුවර | මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය              | මහනුවර | 812234495 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | ගස් කඩා වැටීම/නැවුම් කාමරය අසල නාය යාමට අවධානමක් ඇත.                           | ගස් කඩා වැටීම/නාය යාමේ අවදානම                                                                                                                                          | හැකිය   | අනාරක්ෂිත ගස් ඉවත් කිරීම                                    |                                                                                            |
| 16 | 3351 | මහනුවර | මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය       | මහනුවර | 716831031 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම   | ප්‍රාථමික අංශයේ මිලල ඉරිතලා ගොස් ඇත                                            | ගිලා බැසීමේ අවදානමක් පැවතීම                                                                                                                                            | හැකිය   |                                                             | ප්‍රාථමික අංශයේ ආරක්ෂිත බැව් යෙදීම                                                         |
| 17 | 3352 | මහනුවර | මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය        | මහනුවර | 812213652 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය පලයෙන් යට වීම සහ බාස්කට බෝල් පිටියට හානි සිදුවීම.          | දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු අඩාල වීම                                                                                                                                       | හැකිය   |                                                             | නාය යන ස්ථාන සඳහා පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම යෙදීම                                                |
| 18 | 3353 | මහනුවර | මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය | මහනුවර | 718087876 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | කම්බි වැට, පැති බැමීම, ඇලි හා වහල                                              | ගස් කඩා වැටීම/කම්බි වැටට හානි වීම/පැති බැමීම අවධානම් සහගතය/ඇලි සේදී යාමේ අවධානම                                                                                        | හැකිය   | අනාරක්ෂිත ගස් ඉවත් කිරීම                                    | ආරක්ෂිත බැව් සකස් කර ගැනීම                                                                 |
| 19 | 3354 | මහනුවර | බෙරවර්ඪස් විද්‍යාලය                   | මහනුවර | 714489450 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම   | ගොඩනැගිලිවල බිත්තිවලට, වහළයේ වඩිමසු පිහිටීම                                    | සිසුන් පත්ති කාමර වලට දැමීමට නොහැකි වීම, සිසුන්ගේ ජීවිතවලට තර්ජන ඇතිවිය හැකිවීම                                                                                        | හැකිය   | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය. | ආරක්ෂිත බැව් සකස් කර ගැනීම                                                                 |
| 20 | 3355 | මහනුවර | ගුරුදෙණිය මහා විද්‍යාලය               | මහනුවර | 718155947 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                |                                                                                                                                                                        | හැකිය   |                                                             |                                                                                            |

|    |      |        |                                   |        |           |           |     |               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                             |                                                                                                                                |
|----|------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |                                   |        |           |           |     |               | ක්‍රීඩා පිටිය අසල වැසිකිළි පවතින ගොඩනැගිල්ල ,පරිගණක විද්‍යාගාරය ,සංගීත කාමරය හා නැටුම් කාමරය | අදාල වැසිකිළි භාවිතයට ගත නොහැකි වීම හා ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන්ගේ ජීවිත තර්ජනයට ලක් වීම, පරිගණක විද්‍යාගාරය හෝ එහි භාණ්ඩ කිසිවක් ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි වීම, සංගීත කාමරයේ හා නැටුම් කාමරයේ භාණ්ඩ අලුත්වැඩියාවකින් තොරව භාවිතයට ගත නොහැකි වීම                                                                       |                                     |                                                             | බැම්ම බැඳීම සඳහා, පරිගණක විද්‍යාගාරයේ විනාශ වූ භාණ්ඩ අලුත්වැඩියා කිරීම , සංගීත කාමරයේ හා නැටුම් කාමරයේ භාණ්ඩ අලුත්වැඩියා කිරීම |
| 21 | 3359 | මහනුවර | සිව්ලි මහා විද්‍යාලය              | මහනුවර | 812385842 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                              | හැකිය                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ප්‍රාථමික අංශයේ වැසිකිළි සකස් කිරීම |                                                             |                                                                                                                                |
| 22 | 3362 | මහනුවර | ලම්බිණි රාජකීය විද්‍යාලය          | මහනුවර | 713067157 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පන්ති කාමර 3 ක් සහිත ගොඩනැගිල්ල වහලය                                                         | වහලයට හානි වීම නිසා අදාල පන්ති පැවැත්වීමට ස්ථානයක් නොමැති වීම.                                                                                                                                                                                                                                                 | හැකිය                               | වහල අලුත්වැඩියාව                                            |                                                                                                                                |
| 23 | 3377 | මහනුවර | සෙංකඩගල විරෝධාර විද්‍යාලය         | මහනුවර | 715587695 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම   | B ගොඩනැගිල්ල                                                                                 | උල්පත් දැමීම නිසා අවධානම් සහගත වීම                                                                                                                                                                                                                                                                             | හැකිය                               | කාණු සැකසීම                                                 |                                                                                                                                |
|    |      |        |                                   |        |           |           |     |               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                             |                                                                                                                                |
| 24 | 3380 | මහනුවර | මහනුවර කිංග්ස්ඩ්‍රඩ් විද්‍යාලය    | මහනුවර | 718563919 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | ස්ථාන 07                                                                                     | ක්රීඩා පිටිය ආශ්‍රිත පැති බැම්ම ඉහළ පස් කන්දක් සමඟ කඩා වැටී ඇත, පැරණි ක්‍රීඩා භාගය පිටුපස පස් කඳු කඩා වැටී ඇත. ගොඩනැගිල්ල යටින් දිය උල්පත් මතු වී අනතුරුදායක තත්ත්වයක ඇත, තාක්ෂණ අංශයේ ගොඩනැගිල්ල පිටුපස පස් කඳු කඩා වැටී ගොඩනැගිලිවලට හේත්තු වී ඇත, ඉඩම කෙලවර ඇති මාර්ගයේ සිට පාසල් භූමිය කොටසක් නාය ගොස් ඇත. | හැකිය                               | නායයාගේ වළක්වන සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කිරීම                  | ආරක්ෂිත බැමි සකස් කර ගැනීම                                                                                                     |
|    |      |        |                                   |        |           |           |     |               | පැති බැම්ම කැඩී ඇත.බිම පුසුරා ඇත.ක්‍රීඩා පිටියේ බැම්ම කැඩී ඇත/ප්‍රාථමික අංශයේ කන්ද අවදානම්   | තවදුරටත් නාය යාමේ අවධානමක් ඇත                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය. | ආරක්ෂිත බැමි සකස් කර ගැනීම                                                                                                     |
| 25 | 3381 | මහනුවර | මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය       | මහනුවර | 718124736 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම    |                                                                                              | නොහැකිය                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                             |                                                                                                                                |
|    |      |        |                                   |        |           |           |     |               | ගල් බැම්ම කඩා වැටීම/පස් කණ්ඩියක් නාය යාම                                                     | තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක පහත පන්ති කාමර හා කුළුණු හානි වීම නිසා අවධානම් වීම/ඉහල ප්‍රදේශ නාය යාමේ අවධානමක් තිබීම/කොට්ටුව ඉහළින් පිහිටා ඇති තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල නායයාගේ නිසා අනතුරුදායක වීම                                                                                                                              | හැකිය                               | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය. | ආරක්ෂිත බැමි සකස් කර ගැනීම                                                                                                     |
| 26 | 3382 | මහනුවර | මහනුවර පූජ්‍යදාන බාලිකා විද්‍යාලය | මහනුවර | 705959308 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               |                                                             |                                                                                                                                |
| 27 | 3383 | මහනුවර | මහනුවර හේමමාලි බාලිකා විද්‍යාලය   | මහනුවර | 770048881 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               | අතාරක්ෂිත ගස් ඉවත් කිරීම                                    |                                                                                                                                |
| 28 | 3384 | මහනුවර | මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය | මහනුවර | 719292039 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               |                                                             |                                                                                                                                |
| 29 | 3385 | මහනුවර | ජේරාදෙණිය මධ්‍ය විද්‍යාලය         | මහනුවර | 717770433 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               | ප්‍රවේශ මාර්ග සැකසීම                                        |                                                                                                                                |
|    |      |        |                                   |        |           |           |     |               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                             |                                                                                                                                |
| 30 | 3386 | මහනුවර | මහනුවර මහානාම මහා විද්‍යාලය       | මහනුවර | 753566622 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               |                                                             | සම්පූර්ණ පාසල පිරිසිදු කිරීම, බැමි සැකසීම, වහල අලුත්වැඩියාව සිදු කර ගැනීම                                                      |
| 31 | 3387 | මහනුවර | කටුගස්තොට ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය   | මහනුවර | 777065005 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               | අතාරක්ෂිත ගස් ඉවත් කිරීම                                    |                                                                                                                                |
| 32 | 3388 | මහනුවර | වාරියපොල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය   | මහනුවර | 714400335 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               | අතාරක්ෂිත ගස් ඉවත් කිරීම                                    | ආරක්ෂිත බැමි සකස් කර ගැනීම                                                                                                     |
| 33 | 3391 | මහනුවර | ධර්මවික්‍රම බාලිකා විද්‍යාලය      | මහනුවර | 714427091 | 710165489 | ඔව් |               | වහලයේ අඩි 90ක් දිග පිහිල්ල කැඩී ඇත                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | හැකිය                               |                                                             |                                                                                                                                |

|    |      |        |                                       |        |           |           |     |               |                                                    |                                                                                                                      |         |                                                             |                                                                           |
|----|------|--------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |                                       |        |           |           |     |               | පාසලේ ගබඩා කාමරය තිබෙන ගොඩනැගිල්ල                  | එම ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩී ගියහොත් ඊට ඉදිරියෙන් ඇති ප්‍රාථමික අංශයට හා දරුවන්ට ජීවිත වලට හානි සිදුවිය හැකි වීම |         |                                                             |                                                                           |
| 34 | 3396 | මහනුවර | කැප්පෙට්පොල විද්‍යාලය                 | මහනුවර | 718385903 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                    | හැකිය                                                                                                                |         |                                                             | ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය                                                 |
| 35 | 3398 | මහනුවර | මහනුවර සීතාදේවී බාලිකා විද්‍යාලය      | මහනුවර | 770090485 | 710165489 | ඔව් |               | ඉදිරිපස බැමීම කැඩී ඇත                              |                                                                                                                      | හැකිය   | අනාරක්ෂිත ගස් ඉවත් කිරීම                                    |                                                                           |
| 36 | 3579 | මහනුවර | සඟිරා පිරිමි විද්‍යාලය                | මහනුවර | 768442336 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | වහල කැඩී ඇත.                                       |                                                                                                                      | හැකිය   | අනාරක්ෂිත ගස් ඉවත් කිරීම හා වහලය පිළිසකර කිරීම              |                                                                           |
| 37 | 3584 | මහනුවර | කලෙයිමගල් දෙමළ විද්‍යාලය              | මහනුවර | 777439805 | 710165489 | ඔව් |               | විදුලි පද්ධතිය බිඳ වැටීම/පොළව පිපිරී තිබීම         | විදුලිය නොමැත/ නාය යාමේ අවධානම                                                                                       | නොහැකිය |                                                             | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය.               |
| 38 | 3589 | මහනුවර | පේරාදෙණිය හින්දු විද්‍යාලය            | මහනුවර | 773456423 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම්   | පාසලේ පහත මාලය ජලයෙන් යට විය                       |                                                                                                                      | නොහැකිය |                                                             | සම්පූර්ණ පාසල පිරිසිදු කිරීම, බැමි සැකසීම, වහල අලුත්වැඩියාව සිදු කර ගැනීම |
| 39 | 3591 | මහනුවර | දෙල්නොට මුස්ලිම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය  | මහනුවර | 812088368 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම්   | පස් කඩා වැටීම හා පිටටනිය නාය යාම                   |                                                                                                                      | නොහැකිය |                                                             | රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් ලබා දිය යුතුය                     |
| 40 | 3593 | මහනුවර | උඩපිටිය හුස්නා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය | මහනුවර | 773884426 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | බිම ඉරි තලා ඇත.                                    |                                                                                                                      | නොහැකිය | කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රවේශ ගැටලු පවතී                            |                                                                           |
| 41 | 3610 | මහනුවර | සිව්නන්ද දෙමළ විද්‍යාලය               | මහනුවර | 770894801 | 710165489 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | නාය යාම                                            |                                                                                                                      | හැකිය   | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය. | බැමි සකස් කිරීම                                                           |
| 42 | 3704 | මහනුවර | රණසිම රාජකීය විද්‍යාලය                | මහනුවර | 812387321 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම්  | නේවාසිකාගාරයේ වහලය                                 |                                                                                                                      | හැකිය   |                                                             | රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් ලබා දිය යුතුය                     |
| 43 | 3707 | මහනුවර | ජනාධිපති ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය    | මහනුවර | 714430016 | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම්   | ගොඩනැගිල් වලට ඉහලින් ඇති කන්ද නාය යාම              |                                                                                                                      | නොහැකිය | පාසලට සිසුන් ගෙන්වීමට පෙර NBRO තත්ව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය. |                                                                           |
| 44 | 3708 | මහනුවර | විසිකලා සෞන්දර්ය විද්‍යාලය            | මහනුවර | 757965869 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම්  | බැමීම නාය යාම                                      |                                                                                                                      | හැකිය   |                                                             | බැමි සකස් කිරීම                                                           |
| 45 | 3711 | මහනුවර | විද්‍යානන්ද බෞද්ධ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය | මහනුවර | 750226791 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම්  | පස් කණ්ඩියක් කඩා වැටීම                             |                                                                                                                      | හැකිය   |                                                             |                                                                           |
| 46 | 3727 | මහනුවර | එනසල්ගොල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        | මහනුවර | 760227396 | 710165489 | ඔව් | සුළු අවධානම්  | පස් කණ්ඩියක් කඩා වැටීම                             |                                                                                                                      | නොහැකිය | කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රවේශ ගැටලු පවතී                            |                                                                           |
| 47 | 3373 | මහනුවර | මහින්ද විශේෂ පාසල                     | මහනුවර | පළාත්     | 710165489 | ඔව් | ඉතා අවධානම්   | පඩිපෙල නාය යාම                                     |                                                                                                                      | හැකිය   | පඩිපෙල සකස් කර ගැනීම                                        |                                                                           |
| 48 | 3405 | දෙහවර  | කඩුගන්නාව ජාතික පාසල                  | මහනුවර | 777837485 | 767043331 | ඔව් | සුළු අවධානම්  |                                                    |                                                                                                                      | හැකිය   |                                                             | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                                                |
| 49 | 3406 | දෙහවර  | ශ්‍රී ස්වර්ණසේනී ජාතික පාසල           | මහනුවර | 777826378 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය අසල ඉවුර නාය යාමට ලක්වීම     | මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය අසල ඉවුර නාය යාමට ලක්වීම                                                                       | හැකිය   |                                                             | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                                                |
| 50 | 3408 | දෙහවර  | දොඩම්වල මහා විද්‍යාලය                 | මහනුවර | 742600610 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික අංශයේ ගොඩනැගිලි අසල ඉවුර නාය යාමට ලක්වීම | ප්‍රාථමික අංශයේ ගොඩනැගිලි අසල ඉවුර නාය යාමට ලක්වීම                                                                   | හැකිය   |                                                             | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                                                |
| 51 | 3409 | දෙහවර  | පිළිමතලාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය         | මහනුවර | 718158935 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ක්‍රීඩාගංගා පැති බැමීම නාය යාමට ලක්වීම             | ක්‍රීඩාගංගා පැති බැමීම නාය යාමට ලක්වීම                                                                               | හැකිය   |                                                             | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                                                |
| 52 | 3411 | දෙහවර  | රත්නපිටිය මහා විද්‍යාලය               | මහනුවර | 718095380 | 767043331 | ඔව් | සුළු අවධානම්  | ඉවුරු නාය යාමට ලක්වීම                              | ඉවුරු නාය යාමට ලක්වීම                                                                                                | හැකිය   |                                                             | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                                                |

|    |      |        |                                        |        |           |           |     |               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                 |                            |
|----|------|--------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 53 | 3414 | දෙනුවර | උණරපොල ශ්‍රී සුසිල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.   | මහනුවර | 715770359 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික අංශ ගොඩනැගිල්ල අසල ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම හා පිරිසුම් මාර්ගය අවහිර වීම                                                                                                                                   | ප්‍රාථමික අංශ ගොඩනැගිල්ල අසල ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම හා පිරිසුම් මාර්ගය අවහිර වීම                                                                                                                                   | හැකිය   | අවදානම් සහිත ගස් කපා ඉවත් කිරීම, පිරිසුම් මාර්ගය පිරිසිදු කිරීම | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 54 | 3415 | දෙනුවර | කැටකුසුර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය              | මහනුවර | 719571385 | 767043331 | ඔව් | සුළු අවධානම   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | හැකිය   |                                                                 |                            |
| 55 | 3418 | දෙනුවර | නිස්මඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.               | මහනුවර | 718140179 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් භූමියේ ස්ථාන කිහිපයක් හා පාසල් ගොඩනැගිලි අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                         | පාසල් භූමියේ ස්ථාන කිහිපයක් හා පාසල් ගොඩනැගිලි අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                         | නොහැකිය | ප්‍රවේශ මාර්ග වල පවතින පස් ඉවත් කරීම හා පාසල පිරිසිදු කිරීම     | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 56 | 3421 | දෙනුවර | මාලිගාතුරු ප්‍රාථමික විද්‍යාලය         | මහනුවර | 763023097 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | හැකිය   |                                                                 |                            |
| 57 | 3423 | දෙනුවර | හැරමිටිගල ශ්‍රී ධීරානන්ද මහා විද්‍යාලය | මහනුවර | 776332432 | 767043331 | ඔව් | සුළු අවධානම   | කලාපීය පරිගණක මධ්‍යස්ථානය අසල ආරක්ෂිත පැති බැමිම නාය යැමට ලක්වීම හා පාසල් භූමියේ ස්ථාන කිහිපයක් නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                  | කලාපීය පරිගණක මධ්‍යස්ථානය අසල ආරක්ෂිත පැති බැමිම නාය යැමට ලක්වීම හා පාසල් භූමියේ ස්ථාන කිහිපයක් නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                  | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 58 | 3429 | දෙනුවර | ඉල්ලදොර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය            | මහනුවර | 716787519 | 767043331 | ඔව් | සුළු අවධානම   | කාර්යාලය පිටුපස ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                             | කාර්යාලය පිටුපස ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                             | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 59 | 3435 | දෙනුවර | මැණිකිට්ටේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය         | මහනුවර | 707724987 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | හැකිය   |                                                                 |                            |
| 60 | 3439 | දෙනුවර | වෙරළගොල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය          | මහනුවර | 703006040 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ක්‍රීඩාපිටිය නාය ගොස් ඇත                                                                                                                                                                                         | ක්‍රීඩාපිටිය නාය ගොස් ඇත                                                                                                                                                                                         | නොහැකිය | ස්ථූලදේශයේ පවතින අවධානම් තත්ත්වය                                | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 61 | 3443 | දෙනුවර | පිට්ටිලවත්ත මහා විද්‍යාලය              | මහනුවර | 713192319 | 767043331 | ඔව් | සුළු අවධානම   | පාසල් භූමියේ කොටසක් ගිලා බැසීමට ලක්වීම                                                                                                                                                                           | පාසල් භූමියේ කොටසක් ගිලා බැසීමට ලක්වීම                                                                                                                                                                           | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 62 | 3446 | දෙනුවර | ලගමුව මහා විද්‍යාලය                    | මහනුවර | 775563113 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික අංශයේ සහ ද්විතියික අංශයේ ස්ථාන කිහිපයක ඉවුරු නාය යැමට ලක්වී ඇත                                                                                                                                         | ප්‍රාථමික අංශයේ සහ ද්විතියික අංශයේ ස්ථාන කිහිපයක ඉවුරු නාය යැමට ලක්වී ඇත                                                                                                                                         | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 63 | 3448 | දෙනුවර | විමලධර්මසූරිය මහා විද්‍යාලය            | මහනුවර | 776799833 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ගංවතුරට හසුරීමෙන් ප්‍රධාන ශාලා ගොඩනැගිල්ලට හා පිරිසුම් ගේට්ටුව, ආරක්ෂිත පැති බැමිම, පන්ති කාමර අපදාවට ලක්වීම                                                                                                     | ගංවතුරට හසුරීමෙන් ප්‍රධාන ශාලා ගොඩනැගිල්ලට හා පිරිසුම් ගේට්ටුව, ආරක්ෂිත පැති බැමිම, පන්ති කාමර අපදාවට ලක්වීම                                                                                                     | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 64 | 3449 | දෙනුවර | හන්දෙස්ස මහා විද්‍යාලය                 | මහනුවර | 718142481 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ඉරු නිවාසය අසල ඉදිරිපස ඉවුර ඉරිතැලීමට ලක්වීම, ක්‍රීඩාංගනය අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම, ගොඩනැගිල්ල හා කාණු පද්ධතිය එකිනෙකට වෙන් වී ඇත                                                                               | ඉරු නිවාසය අසල ඉදිරිපස ඉවුර ඉරිතැලීමට ලක්වීම, ක්‍රීඩාංගනය අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම, ගොඩනැගිල්ල හා කාණු පද්ධතිය එකිනෙකට වෙන් වී ඇත                                                                               | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 65 | 3452 | දෙනුවර | අඹන්වල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය                | මහනුවර | 718152721 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ක්‍රීඩාංගනය අසල ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                             | ක්‍රීඩාංගනය අසල ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                             | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 66 | 3453 | දෙනුවර | උඩඅළුදෙණිය මහා විද්‍යාලය               | මහනුවර | 776010176 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ගොඩනැගිලි අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                              | ගොඩනැගිලි අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                              | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 67 | 3457 | දෙනුවර | කොස්සින්න කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.            | මහනුවර | 710883187 | 767043331 | ඔව් | සුළු අවධානම   | ඉරු නිවාසය අසල ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                              | ඉරු නිවාසය අසල ඉවුර නාය යැමට ලක්වීම                                                                                                                                                                              | හැකිය   |                                                                 | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |
| 68 | 3460 | දෙනුවර | ශ්‍රී පුණ්‍යාරකන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය   | මහනුවර | 753173840 | 767043331 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල අසල ඇල මාර්ගය අසල පන්ති කාමර ගංවතුරට ලක්වීම, අඩි 70 ක පමණ ආරක්ෂිත බැමිම නාය යැමට ලක්වීම, ගස් කඩාවැටීමෙන් ගොඩනැගිලි වලට හානි සිදුවීම හා ගංවතුරට හසුරීමෙන් පන්තිකාමර හා ගොඩනැගිලි වල නිසි උපකරණ හානියට පත්වීම | පාසල අසල ඇල මාර්ගය අසල පන්ති කාමර ගංවතුරට ලක්වීම, අඩි 70 ක පමණ ආරක්ෂිත බැමිම නාය යැමට ලක්වීම, ගස් කඩාවැටීමෙන් ගොඩනැගිලි වලට හානි සිදුවීම හා ගංවතුරට හසුරීමෙන් පන්තිකාමර හා ගොඩනැගිලි වල නිසි උපකරණ හානියට පත්වීම | නොහැකිය | පාසල පිරිසිදු කළ යුතුය                                          | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම |

|    |      |           |                                       |        |           |           |    |               |                                                                                            |                                                                                            |         |                                                        |                                                        |
|----|------|-----------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 69 | 3470 | දෙනුවර    | වටටප්පොල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය          | මහනුවර | 714115465 | 767043331 | ඔව | සුළු අවධානම   | අධික සුළං හේතුවෙන් සෙල්ලම් මිදුලට හා ගොඩනැගිලි කිහිපයකට හානි සිදුවීම                       | අධික සුළං හේතුවෙන් සෙල්ලම් මිදුලට හා ගොඩනැගිලි කිහිපයකට හානි සිදුවීම                       | හැකිය   |                                                        | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                             |
| 70 | 3642 | දෙනුවර    | ඉලක්වත්ත මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය       | මහනුවර | 762561320 | 767043331 | ඔව | ඉතා අවධානම    | පාසල් භූමියේ ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම                                                         |                                                                                            | නොහැකිය | No entrance                                            | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                             |
| 71 | 3648 | දෙනුවර    | අල් මනාර් ජාතික පාසල                  | මහනුවර | 779577055 | 767043331 | ඔව | සුළු අවධානම   | මහින්දෝදය විද්‍යාගාර අසල හා G ගොඩනැගිල්ල අසල නාය යැමට ලක්වීම                               | මහින්දෝදය විද්‍යාගාර අසල හා G ගොඩනැගිල්ල අසල නාය යැමට ලක්වීම                               | හැකිය   |                                                        | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                             |
| 72 | 3652 | දෙනුවර    | අල්-අක්සා මුස්ලිම් විද්‍යාලය          | මහනුවර | 778705165 | 767043331 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | විද්‍යාලයට ඉහළින් භූමියේ ඇති අනාරක්ෂිත ගල් පර්වතය පෙරළීමේ අවධානම හා ඉවුරු නාය යැමේ අවධානම  | විද්‍යාලයට ඉහළින් භූමියේ ඇති අනාරක්ෂිත ගල් පර්වතය පෙරළීමේ අවධානම හා ඉවුරු නාය යැමේ අවධානම  | නොහැකිය | No entrance                                            | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                             |
| 73 | 3656 | දෙනුවර    | හෙල්න්දෙණිය මුස්ලිම් විද්‍යාලය        | මහනුවර | 762827297 | 767043331 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ගොඩනැගිලි අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම                                                        | ගොඩනැගිලි අසල ඉවුරු නාය යැමට ලක්වීම                                                        | නොහැකිය |                                                        | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                             |
| 74 | 3657 | දෙනුවර    | අස්-සම්ස් මුස්ලිම් විද්‍යාලය          | මහනුවර | 778352833 | 767043331 | ඔව |               | ගංවතුරට ලක් වීම                                                                            |                                                                                            | හැකිය   |                                                        |                                                        |
| 75 | 3720 | දෙනුවර    | අන්-නූර් ප්‍රාථමික පාසල               | මහනුවර | 767931300 | 767043331 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | සෙල්ලම් මිදුල හා පිටිසුම් මාර්ගය අසල නාය යැමට ලක්වීම                                       | සෙල්ලම් මිදුල හා පිටිසුම් මාර්ගය අසල නාය යැමට ලක්වීම                                       | හැකිය   | මාර්ගයට වැටී ඇති පස් ඉවත් කිරීම                        | ආරක්ෂිත පැති බැමි ඉදිකිරීම                             |
| 76 | 3491 | ගම්පොළ    | ගම්පොල ශාන්ත. ඇන්ඩ්-෧ විද්‍යාලය       | මහනුවර | 716105848 | 710419173 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් ගොඩනැගිලි ජලයෙන් යටවීම                                                               | ගංවතුර නිසා පාසල් භූමිය ජලයෙන් යටවීම                                                       | හැකිය   | පාසල පිරිසිදු කිරීම, අලුත් වැඩියා සිදු කිරීම           | පාසල පිරිසිදු කිරීම, අලුත් වැඩියා සිදු කිරීම           |
| 77 | 3492 | ගම්පොළ    | ඒනරස් පිරිමි විද්‍යාලය                | මහනුවර | 776010176 | 710419173 | ඔව | සුළු අවධානම   |                                                                                            |                                                                                            | නොහැකිය | camp                                                   |                                                        |
| 78 | 3493 | ගම්පොළ    | අදාල්ව මහා විද්‍යාලය                  | මහනුවර | 779741391 | 710419173 | ඔව | සුළු අවධානම   |                                                                                            |                                                                                            | හැකිය   | cleaning                                               | clearing                                               |
| 79 | 3501 | ගම්පොළ    | ගම්පොල ඒනරස් බාලිකා මහා විද්‍යාලය     | මහනුවර | 776727322 | 710419173 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | සම්පූර්ණ පාසල                                                                              | ගංවතුරට යට වී ඇත                                                                           | හැකිය   | need to clear                                          | Need to wash and clean                                 |
| 80 | 3514 | ගම්පොළ    | ගම්පොළ ගහපිටුරු විද්‍යාලය             | මහනුවර | 719727126 | 710419173 | ඔව |               |                                                                                            |                                                                                            | හැකිය   | need to clear                                          | Need to wash and clean                                 |
| 81 | 3520 | ගම්පොළ    | පල්ලෙදෙල්තොට කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය         | මහනුවර | 775828123 | 710419173 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | whole school                                                                               |                                                                                            | නොහැකිය | NBRO                                                   |                                                        |
| 82 | 3521 | ගම්පොළ    | පුපුරැස්ස කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය            | මහනුවර | 771459637 | 710419173 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | school office, Quarters                                                                    | Water seeping through to the office                                                        | නොහැකිය | NBRO                                                   |                                                        |
| 83 | 3564 | ගම්පොළ    | පටිකලාව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය              | මහනුවර | 741378471 | 710419173 | ඔව | ඉතා අවධානම    | whole school                                                                               | landslide                                                                                  | නොහැකිය | NBRO                                                   |                                                        |
| 84 | 3627 | ගම්පොළ    | බරණගල දෙමළ විද්‍යාලය                  | මහනුවර | 750466989 | 710419173 | ඔව | ඉතා අවධානම    | පාසලේ ගොඩනැගිලි ඉරිතලා ගොස් ඇත.                                                            | පාසලේ ගොඩනැගිලි ඉරිතලා ගොස් ඇත.                                                            | නොහැකිය | NBRO                                                   |                                                        |
| 85 | 3628 | ගම්පොළ    | ගලපිදුන දෙමළ විද්‍යාලය                | මහනුවර | 772291365 | 710419173 | ඔව | සුළු අවධානම   |                                                                                            |                                                                                            | හැකිය   | No entrance                                            |                                                        |
| 86 | 3630 | ගම්පොළ    | පරලා සිංහල විද්‍යාලය                  | මහනුවර | 777787004 | 710419173 | ඔව | ඉතා අවධානම    | NBRO                                                                                       |                                                                                            | නොහැකිය | NBRO                                                   |                                                        |
| 87 | 3661 | ගම්පොළ    | අල්-හික්මා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය     | මහනුවර | 771119097 | 710419173 | ඔව | ඉතා අවධානම    | whole school                                                                               | earth slips                                                                                | නොහැකිය | NBRO                                                   | NBRO ආයතනය මගින් ගොඩනැගිලි පරීක්ෂා කිරීම.              |
| 88 | 3673 | ගම්පොළ    | රජකලාව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය               | මහනුවර | 775849993 | 710419173 | ඔව | ඉතා අවධානම    |                                                                                            |                                                                                            | හැකිය   |                                                        |                                                        |
| 89 | 3680 | ගම්පොළ    | වාරියගල දෙමළ විද්‍යාලය                | මහනුවර | 774764050 | 710419173 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම |                                                                                            |                                                                                            | හැකිය   | No entrance                                            |                                                        |
| 90 | 3705 | ගම්පොළ    | කෙලී ජනපදය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        | මහනුවර | 785211522 | 710419173 | ඔව | ඉතා අවධානම    | whole school                                                                               |                                                                                            | නොහැකිය | No entrance                                            |                                                        |
| 91 | 3002 | කටුගස්තොට | ඉඩමේගම මහා විද්‍යාලය                  | මහනුවර | 778745413 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ විදුලි රැහැන් පද්ධතිය                                                                | විදුලි රැහැන් පද්ධතියට හානි සිදුවී ඇත, අනතුරුදායක ගස් පැවතීම                               | හැකිය   | රැහැන් පද්ධති පිළිසකර කිරීම. අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම | රැහැන් පද්ධති පිළිසකර කිරීම. අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම |
| 92 | 3011 | කටුගස්තොට | හතරලියද්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය         | මහනුවර | 767949530 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය නාය යැමට ලක්ව ඇත                                                       | පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය නාය යැමට ලක්ව ඇත                                                       | හැකිය   |                                                        |                                                        |
| 93 | 3020 | කටුගස්තොට | රංගමුට කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය               | මහනුවර | 711195737 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික අංශය                                                                             | ප්‍රාථමික අංශයේ වැසිකිලි පද්ධතියට යන මාර්ගය නාය යැම                                        | හැකිය   | ආරක්ෂිත බැමිමක් ඉදිකල හැක                              | ආරක්ෂිත බැමිමක් ඉදිකල හැක                              |
| 94 | 3021 | කටුගස්තොට | වැලිවිට ශ්‍රී සංඝරාජ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය | මහනුවර | 740427140 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් භූමිය පිහිටි ඇල්ල කැඩී ඇත                                                            | පාසල් භූමිය පිහිටි ඇල්ල කැඩී ඇත                                                            | හැකිය   | ආරක්ෂිත බැමිමක් ඉදිකල හැක                              | ආරක්ෂිත බැමිමක් ඉදිකල හැක                              |
| 95 | 3038 | කටුගස්තොට | මීගහහේන අශෝක කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.        | මහනුවර | 772495222 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලට යාබද පාර නාය යැම හා වතුර මෝටරයට හානි වීම                                             | පාසලට යාබද පාර නාය යැම හා වතුර මෝටරයට හානි වීම                                             | හැකිය   | රැහැන් පද්ධති පිළිසකර කිරීම. අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම | රැහැන් පද්ධති පිළිසකර කිරීම. අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම |
| 96 | 3047 | කටුගස්තොට | අඹනැන්ත පූජපදාන මහා විද්‍යාලය         | මහනුවර | 779281598 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ කැන්ටීන් අසල පස්කඳු නාය යැමට ලක්වේ. ප්‍රධාන පාර අසල ඇල වේල්ල තැනින් තැන යාහට ලක්ව ඇත | පාසලේ කැන්ටීන් අසල පස්කඳු නාය යැමට ලක්වේ. ප්‍රධාන පාර අසල ඇල වේල්ල තැනින් තැන යාහට ලක්ව ඇත | හැකිය   | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                 | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                 |

|     |      |           |                                     |        |           |           |    |               |                                                                                   |                                                                                   |       |                                                                                                    |                                                                                                  |
|-----|------|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 3050 | කටුගස්තොට | නාලන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය          | මහනුවර | 716173945 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ක්‍රීඩා පිටිය අසල නාය යාම                                                         | ක්‍රීඩා පිටිය අසල නාය යාම                                                         | හැකිය | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                             | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                           |
| 98  | 3051 | කටුගස්තොට | දොළ පිහිල්ල මහා විද්‍යාලය           | මහනුවර | 718075584 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | වැසිකිලි පද්ධතිය අසලින් නාය යාමට ලක් වීම                                          | වැසිකිලි පද්ධතිය අසලින් නාය යාමට ලක් වීම                                          | හැකිය | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                             | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                           |
| 99  | 3052 | කටුගස්තොට | විලාන නන්දන මහා විද්‍යාලය           | මහනුවර | 719050015 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ මායිමේ පිහිටි ඇල මාර්ගය පාසලේ මායිමේ ඉවුර කඩා වැටී ඇත                       | පාසලේ මායිමේ පිහිටි ඇල මාර්ගය පාසලේ මායිමේ ඉවුර කඩා වැටී ඇත                       | හැකිය | 607 අලවතුගොඩ-ආතුඔටුර ප්‍රධාන පාර පිළිසකර කල යුතුයි                                                 | පාසලේ මට්ටමින් සිදු කල නොහැකි නාක්ෂණික දැන්ම අවශ්‍ය වේ                                           |
| 100 | 3058 | කටුගස්තොට | කිරිවානකැටිය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය       | මහනුවර | 718281973 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසල අසල පස් කන්දක් නාය යාම                                                       | පාසල අසල පස් කන්දක් නාය යාම                                                       | හැකිය | පැති බැමීමක් ඉදි කිරීම                                                                             | පැති බැමීමක් ඉදි කිරීම                                                                           |
| 101 | 3059 | කටුගස්තොට | කිතුල්ගොල්ල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය        | මහනුවර | 715151283 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසල අවට පිරිසුම් මාර්ගය                                                          | පිරිසුම් මාර්ග නොමැත                                                              | හැකිය | 16 වන දිනට පෙර 610 ආතුඔටුර-අම්බන්තන ප්‍රධාන පාර පිළිසකර කල යුතුයි                                  | පාසලේ පිරිසුම් මාර්ගව සකසා දීම                                                                   |
| 102 | 3063 | කටුගස්තොට | පුරාපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය       | මහනුවර | 702566426 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ භූමිය ගොඩනැගිල්ලය ආසන්නව ගිලා බැසීම                                         | පාසලේ භූමිය ගොඩනැගිල්ලය ආසන්නව ගිලා බැසීම                                         | හැකිය | 16 වන දිනට පෙර 610 ආතුඔටුර-අම්බන්තන ප්‍රධාන පාර පිළිසකර කල යුතුයි                                  | පැති බැමීමක් ඉදි කිරීම හා දිරාපත්වී ඇති වහලය පිළිසකර කිරීම                                       |
| 103 | 3065 | කටුගස්තොට | මඩදෙණිය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.           | මහනුවර | 718355667 | 771410028 | ඔව | සුළු අවධානම   | පාසලේ ප්‍රවේශ මාර්ගය සේදී ගොස් ඇත                                                 | පාසලේ ප්‍රවේශ මාර්ගය සේදී ගොස් ඇත                                                 | හැකිය | ජවේරග මාර්ගය සැකසීම                                                                                | ජවේරග මාර්ගය සැකසීම                                                                              |
| 104 | 3070 | කටුගස්තොට | වැවල පරාක්‍රම කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය      | මහනුවර | 783152870 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ හා ක්‍රීඩා පිටිය අසල ඇල්ල නාය යාම                            | පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ හා ක්‍රීඩා පිටිය අසල ඇල්ල නාය යාම                            | හැකිය | බැමීමක් ඉදිකල යුතුය                                                                                | බැමීමක් ඉදිකල යුතුය                                                                              |
| 105 | 3073 | කටුගස්තොට | ගල්කන්ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය            | මහනුවර | 767154568 | 771410028 | ඔව | ඉතා අවධානම    | විදුහල අසල පිරිසුම් මාර්ගය නායගොස් ඇත                                             | විදුහල අසල පිරිසුම් මාර්ගය නායගොස් ඇත                                             | හැකිය | විදුහල අසල පිරිසුම් මාර්ගය සකසා දීම                                                                | විදුහල අසල පිරිසුම් මාර්ගය සකසා දීම                                                              |
| 106 | 3076 | කටුගස්තොට | ධර්මවිජය මහා විද්‍යාලය              | මහනුවර | 713066021 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ගොඩනැගිල්ල පවතින භූමිය ඉරිතලා ගොස් ඇත නවත් ගොඩනැගිල්ලක බිම කොටසක් ගැලවී ඇත        | ගොඩනැගිල්ල පවතින භූමිය ඉරිතලා ගොස් ඇත නවත් ගොඩනැගිල්ලක බිම කොටසක් ගැලවී ඇත        | හැකිය | බැමි සකසා ගොඩනැගිලි අරක්ෂා කිරීම. ගැලවී ගිය ගොඩනැගිල්ලේ බිම ගොඩනැගිල්ලේ බිම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම   | බැමි සකසා ගොඩනැගිලි අරක්ෂා කිරීම. ගැලවී ගිය ගොඩනැගිල්ලේ බිම ගොඩනැගිල්ලේ බිම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම |
| 107 | 3080 | කටුගස්තොට | හල්ලොව මහා විද්‍යාලය                | මහනුවර | 774193883 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ භූමියේ ප්‍රධාන ශාලාව පිටුපස බැමීම නාය යාම                                   |                                                                                   | හැකිය |                                                                                                    |                                                                                                  |
| 108 | 3088 | කටුගස්තොට | ගල්ලැල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        | මහනුවර | 776295116 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ පිල වන තෙක් කොටසක් නාය ගොස් ඇත                                              | පාසලේ පිල වන තෙක් කොටසක් නාය ගොස් ඇත                                              | හැකිය | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                             | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                           |
| 109 | 3098 | කටුගස්තොට | මොලගොඩ ශ්‍රී පියදස්සි මහා විද්‍යාලය | මහනුවර | 781237725 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසල අසල නාය යාම                                                                  | පාසල අසල නවසක් නාය යාම නිසා ප්‍රාථමික ආශයට අවධානමක් ඇත                            | හැකිය | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                             | ආරක්ෂිත බැමි ඉදිකල හැක                                                                           |
| 110 | 3104 | කටුගස්තොට | හල්ඔව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය           | මහනුවර | 718158951 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ගස් කඩා වැටීමේ අවධානමක් ඇත.                                                       | ගස් කඩා වැටීමේ අවධානමක් ඇත.                                                       | හැකිය | ගස් ඉවත් කිරීම                                                                                     | අදාළ පාර්ශවයන් දැනුවත් කර ඇත                                                                     |
| 111 | 3284 | කටුගස්තොට | අකුරණ අස්භාර ඔස්ලිම් මහා විද්‍යාලය  | මහනුවර | 764449770 | 771410028 | ඔව | සුළු අවධානම   | පාසලේ ගොඩනැගිලි ආපදාවට ලක්ව ඇත                                                    | පාසලේ ගොඩනැගිලි ආපදාවට ලක්ව ඇත                                                    | හැකිය | ගොඩනැගිලි වටා අරාක්ෂක බැමි ඉදි කිරීම                                                               | ගොඩනැගිලි වටා අරාක්ෂක බැමි ඉදි කිරීම                                                             |
| 112 | 3290 | කටුගස්තොට | රඹුණේ-ඇල ඔස්ලිම් මහා විද්‍යාලය      | මහනුවර | 775509049 | 771410028 | ඔව | ඉතා අවධානම    | පාසලේ අසල නාය යාම                                                                 | පාසලේ අසල නාය යාම                                                                 | හැකිය | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය හා 607 අලවතුගොඩ-ආතුඔටුර ප්‍රධාන පාර පිළිසකර කල යුතුයි | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                     |
| 113 | 3291 | කටුගස්තොට | මාවතුපොල ඔස්ලිම් මහා විද්‍යාලය      | මහනුවර | 771747201 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | වැසිකිලි පද්ධතියේ වහලයට හානි වීම හා පස් සේදී යාමට ලක්වීම හා පොත් කිහිපයක් තෙමී ඇත | වැසිකිලි පද්ධතියේ වහලයට හානි වීම හා පස් සේදී යාමට ලක්වීම හා පොත් කිහිපයක් තෙමී ඇත | හැකිය |                                                                                                    |                                                                                                  |
| 114 | 3293 | කටුගස්තොට | ඉතිගල ඔස්ලිම් විද්‍යාලය             | මහනුවර | 777276069 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | කීඩා පිටියක් දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් අතර ඇල්ල නාය යාම                                 | කීඩා පිටියක් දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් අතර ඇල්ල නාය යාම                                 | හැකිය | පැති ඇල්ල සකස් කර දීම                                                                              | පැති ඇල්ල සකස් කර දීම                                                                            |

|     |      |                                                    |        |           |           |    |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|-----|------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | 3294 | කටුගස්තොට පල්ලිකුඹර මුස්ලිම් විද්‍යාලය             | මහනුවර | 774621244 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් භූමිය තුළ ඇල්ල කඩා වැටී ඇත                                                                                                                                                                 | නායායාම                                                                                                                                                                                          | හැකිය   | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                                                             | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                           |
| 116 | 3295 | කටුගස්තොට කුරුදුගහ-ඇළ මුස්ලිම් විද්‍යාලය           | මහනුවර | 772509902 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික අංශයට යන ප්‍රවේශ මාර්ගය පස් කඳු කඩා වැටී ඇත                                                                                                                                            | ප්‍රාථමික අංශයට යන ප්‍රවේශ මාර්ගය පස් කඳු කඩා වැටී ඇත                                                                                                                                            | හැකිය   | ප්‍රවේශ මාර්ග පිළිසකර කිරීම                                                                                                              | ප්‍රවේශ මාර්ග පිළිසකර කිරීම                                                                            |
| 117 | 3297 | කටුගස්තොට තෙළඹුගහවත්ත මුස්ලිම් විද්‍යාලය           | මහනුවර | 777132369 | 771410028 | ඔව | ඉතා අවධානම    | පාසල් ඉඩමේ ස්ථාන 3 ක් පස් කඳු කඩා වැටී ඇත                                                                                                                                                        | පාසල් ඉඩමේ ස්ථාන 3 ක් පස් කඳු කඩා වැටී ඇත                                                                                                                                                        | හැකිය   | අඩි 30 ක උසකට දිව 200 ක් පමණ රඳවන බැම්මක් ඉදි කල යුතුය හා NBRO මගින් ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                        | අඩි 30 ක උසකට දිව 200 ක් පමණ රඳවන බැම්මක් ඉදි කල යුතුය හා NBRO මගින් ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය      |
| 118 | 3299 | කටුගස්තොට අස්හර් ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය         | මහනුවර | 767062858 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ බිම හා ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල දෙක අතර පවතින ජල කාන්දුව නායයැම අඩි අවධානම ඇත                                                                                                                    | පාසලේ බිම හා ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල දෙක අතර පවතින ජල කාන්දුව නායයැම අඩි අවධානම ඇත                                                                                                                    | හැකිය   | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                                                             | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                           |
| 119 | 3303 | කටුගස්තොට වලහේන මුස්ලිම් විද්‍යාලය                 | මහනුවර | 715723201 | 771410028 | ඔව | ඉතා අවධානම    | පාසලේ භූමිය තුළ ස්ථාන 02 ඇල්ල කැඩී යාම                                                                                                                                                           | පාසලේ භූමිය තුළ ස්ථාන 02 ඇල්ල කැඩී යාම                                                                                                                                                           | හැකිය   | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                                                             | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                           |
| 120 | 3304 | කටුගස්තොට පනාගමුව මුස්ලිම් විද්‍යාලය               | මහනුවර | 777170919 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ භූමිය තුළ ස්ථාන 02 ඇල්ල කැඩී යාම                                                                                                                                                           | පාසලේ භූමිය තුළ ස්ථාන 02 ඇල්ල කැඩී යාම                                                                                                                                                           | හැකිය   | පැති ඇල්ල සකස් කර දීම                                                                                                                    | පැති ඇල්ල සකස් කර දීම                                                                                  |
| 121 | 3306 | කටුගස්තොට බීරි-ඇළ මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය     | මහනුවර | 774228212 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පාසලේ වහලය කැඩී ඇත                                                                                                                                                                               | පාසලේ වහලය කැඩී ඇත                                                                                                                                                                               | හැකිය   |                                                                                                                                          | වහල අලුත් වැඩියා කල හැක                                                                                |
| 122 | 3307 | කටුගස්තොට ස්මැලියා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය          | මහනුවර | 776320638 | 771410028 | ඔව | ඉතා අවධානම    | ප්‍රාථමික අංශයේ B ශාලාවේ ඉදිරි පස මිදුල හානියට පත්වී ඇත. වැසිකිලි පද්ධතියද හානිකා කිරීමට නොහැකි තත්වයක පවතී.                                                                                     | ප්‍රාථමික අංශයේ B ශාලාවේ ඉදිරි පස මිදුල හානියට පත්වී ඇත. වැසිකිලි පද්ධතියද හානිකා කිරීමට නොහැකි තත්වයක පවතී.                                                                                     | හැකිය   | B ශාලාවේ ඉදිරි පස ආරක්ෂක බැම්මක් ඉදිරි කිරීම                                                                                             | B ශාලාවේ ඉදිරි පස ආරක්ෂක බැම්මක් ඉදිරි කිරීම                                                           |
| 123 | 3310 | කටුගස්තොට දෙහිදෙණිය මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය         | මහනුවර | 779114844 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ගොඩනැගිලි අසල පස් ාස්දී යාම                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | හැකිය   |                                                                                                                                          | පැති බැම්මක් අවශ්‍ය වීම හා කාණු පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ                                                    |
| 124 | 3311 | කටුගස්තොට දාරුල් උලුම් මුස්ලිම් විද්‍යාලය          | මහනුවර | 712601811 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ගංවතුර නිසා ප්‍රධාන කාර්යාලය හා පාසලේ කොටස් තුළ ජල මට්ටම ආසන්න වශයෙන් අඩි 3.5 සිට 4 දක්වා ගොස් ඇත. බිත්තියක් කඩා වැටී ඇත. විදුහල්පති කාර්යාලයට හා අනෙකුත් බිම මට්ටමේ ප්‍රවේශ වලට ජල කාන්දු වී ඇත | ගංවතුර නිසා ප්‍රධාන කාර්යාලය හා පාසලේ කොටස් තුළ ජල මට්ටම ආසන්න වශයෙන් අඩි 3.5 සිට 4 දක්වා ගොස් ඇත. බිත්තියක් කඩා වැටී ඇත. විදුහල්පති කාර්යාලයට හා අනෙකුත් බිම මට්ටමේ ප්‍රවේශ වලට ජල කාන්දු වී ඇත | හැකිය   | හදිසි හානි තක්සේරුවක් සඳහා කණ්ඩායමක් යැවීම, ලේඛන ප්‍රතිසංස්කරණය/ ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියා පටිපාටි සඳහා සහය හා photocopy; and යන්ත්‍ර ලබා දීම | හදිසි හානි තක්සේරුවක් සඳහා කණ්ඩායමක් යැවීම, ලේඛන ප්‍රතිසංස්කරණය/ ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියා පටිපාටි සඳහා සහය |
| 125 | 3696 | කටුගස්තොට කහවත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය               | මහනුවර | 776789518 | 771410028 | ඔව | ඉතා අවධානම    | පාසල් තුල ගීලා බැඳීම                                                                                                                                                                             | පාසල් තුල ගීලා බැඳීම                                                                                                                                                                             | හැකිය   | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                                                             | NBRO මගින් පාසල ආරම්භයට පෙර පරීක්ෂා කල යුතුය                                                           |
| 126 | 3734 | කටුගස්තොට දනුවිල සුමනසාර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය | මහනුවර | 718012302 | 771410028 | ඔව | සුළු අවධානම   | කොස් ගහක්වැටී ඇත                                                                                                                                                                                 | කොස් ගහක්වැටී ඇත                                                                                                                                                                                 | හැකිය   |                                                                                                                                          | දැව සංස්ථාව මගින් ගස ඉවත් කිරීමට නියමිතයි                                                              |
| 127 | 3702 | කටුගස්තොට කලෙයිමගල් දෙවළු විද්‍යාලය                | මහනුවර | 775880069 | 771410028 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | පස් කඳු කඩා වැටී ඇත                                                                                                                                                                              | පස් කඳු කඩා වැටී ඇත                                                                                                                                                                              | හැකිය   | ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදි කල හැක                                                                                                               | ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදි කල හැක                                                                             |
| 128 | 3107 | වත්තේගම දොරගමුව මහා විද්‍යාලය                      | මහනුවර | 718166775 | 773618418 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රධාන ශාලාව පිටුපස                                                                                                                                                                             | ප්‍රධාන ශාලාව පිටුපස නාය ගොස් ඇත.                                                                                                                                                                | හැකිය   | NBRO වාර්තා ලබා ගැනීම සුදුසුය                                                                                                            | ආරක්ෂිත පැති බැම්මක් ඉදි කිරීම (දිග අඩි 100 උස අඩි 20                                                  |
| 129 | 3108 | වත්තේගම රාජසිංහ ජාතික පාසල                         | මහනුවර | 763643701 | 773618418 | ඔව |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | නොහැකිය | මාර්ග පිළිසකර කලයුතුය./ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය යුතුය                                                                                     |                                                                                                        |

|     |      |         |                              |        |           |           |     |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                      |                                                                                                                              |
|-----|------|---------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | 3110 | වත්තේගම | මහවැලි මහා විද්‍යාලය         | මහනුවර | 718405781 | 773618418 | ඔව් | ඉතා අවධානම්    | මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය                                                                                                                                                                           | මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය ඉදිරිපස කොටස නායයාම, පුස්තකාලය අසල ආරක්ෂිත පැති බැම්ම සේදියාම නිසා අනාරක්ෂිත වීම                                                                                                                                                                                                         | හැකිය   | NBRO වාර්තා ලබා ගැනීම සුදුසුය                        | මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය අසල ආරක්ෂිත පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම, පුස්තකාලය අසල ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදිකිරීම                           |
| 131 | 3111 | වත්තේගම | වත්තේගම බාලිකා මහා විද්‍යාලය | මහනුවර | 775352001 | 773618418 | ඔව් | සුළු අවධානම්   |                                                                                                                                                                                                 | ඉදිරිපස ගේට්ටුව අසල ඇල්ල නාය ගොස් ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                          | හැකිය   |                                                      |                                                                                                                              |
| 132 | 3112 | වත්තේගම | වත්තේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය  | මහනුවර | 758850031 | 773618418 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ප්‍රවේශ මාර්ගය අසල බැම්ම හා විද්‍යා දර්ශන පිරිවෙතට මායිම්ව පාසල් භූමියේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉදිකර තිබූ මී 150 පමණ දිග ආරක්ෂිත පැති බැම්ම විද්‍යා දර්ශන පිරිවෙත භූමිය දෙසට කඩා වැටීම ආරක්ෂිත පැති බැම්ම | ප්‍රවේශ මාර්ගය අසල බැම්ම කැඩීයාම (6.7 ශ්‍රේණි පන්ති කාමර සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලට යාබද) හා විද්‍යා දර්ශන පිරිවෙතට මායිම්ව පාසල් භූමියේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉදිකර තිබූ මී 150 පමණ දිග ආරක්ෂිත පැති බැම්ම විද්‍යා දර්ශන පිරිවෙත භූමිය දෙසට කඩා වැටීම                                                                     | හැකිය   | NBRO වාර්තා ලබා ගැනීම සුදුසුය                        | ප්‍රවේශ මාර්ගය අසල ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදිකිරීම (මී 3 උස හා මී 15 දිග) හා ආරක්ෂිත පැති බැම්මක් ඉදි කිරීම (දිග මී.150 උස මී.6) |
| 133 | 3114 | වත්තේගම | යටිරාවන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය     | මහනුවර | 715464841 | 773618418 | ඔව් | ඉතා අවධානම්    | කන්නන්ගර ශාලාව, ප්‍රධාන ශාලාව                                                                                                                                                                   | කන්නන්ගර ශාලාවේ වූ ඉරතැලීම් විශාල වීම හා ප්‍රධාන ශාලාව අසල දූමරිය මාර්ගය දෙසට නායයාම                                                                                                                                                                                                                           | හැකිය   | NBRO වාර්තා ලබා ගැනීම සුදුසුය                        |                                                                                                                              |
| 134 | 3115 | වත්තේගම | රත්නපොත්ති මහා විද්‍යාලය     | මහනුවර | 714447870 | 773618418 | ඔව් |                |                                                                                                                                                                                                 | 3.4.5 ප්‍රධාන ශාලාව පිටුපස ඇල්ල කඩාවැටීම, ප්‍රාථමික අංශයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ කානු පද්ධතිය කැඩීයාම, ද්විතීයික අංශයට ප්‍රවේශවන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගේට්ටුව අසල ඇල්ල කඩාගෙන යාම, කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල වහලය මතට උණ ගස් කැඩී වැටීමෙන් වහලයට හානි වීම                                                                          | හැකිය   |                                                      |                                                                                                                              |
| 135 | 3118 | වත්තේගම | පරණගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය    | මහනුවර | 777409187 | 773618418 | ඔව් |                |                                                                                                                                                                                                 | වැසිකිලි පද්ධතිය අසල සෝදා ගොස් ඇත. නාය යාමේ අවදානම් ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                        | හැකිය   |                                                      |                                                                                                                              |
| 136 | 3120 | වත්තේගම | මහපහන කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය       | මහනුවර | 711401400 | 773618418 | ඔව් |                |                                                                                                                                                                                                 | කාර්යාලය පිහිටි ගොඩනැගිල්ලේ මීට කැඩීලා. දයා රත්නායක පදනමේ පරිගණක විද්‍යාගාරය එකට වතුර කාන්දු වී ඇත.                                                                                                                                                                                                            | නොහැකිය | මාර්ග පිළිසකර කලයුතුය./ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය යුතුය |                                                                                                                              |
| 137 | 3132 | වත්තේගම | සිද්ධාර්ථ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.  | මහනුවර | 779836991 | 773618418 | ඔව් |                |                                                                                                                                                                                                 | ශාලා අංක 01 ඇල්ල සෝදා ගොස් ඇත. පිට්ටනියට ගසක් වැටී ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                         | හැකිය   |                                                      |                                                                                                                              |
| 138 | 3133 | වත්තේගම | මීගමින කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.     | මහනුවර | 702606692 | 773618418 | ඔව් |                |                                                                                                                                                                                                 | පිට්ටනියට අඹ ගසක් වැටී ඇත                                                                                                                                                                                                                                                                                      | හැකිය   |                                                      |                                                                                                                              |
| 139 | 3134 | වත්තේගම | යටවර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය        | මහනුවර | 718392674 | 773618418 | ඔව් |                |                                                                                                                                                                                                 | පාසලේ ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉරි තැලී ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                              | හැකිය   |                                                      |                                                                                                                              |
| 140 | 3214 | වත්තේගම | ඒ. රත්නායක මධ්‍ය විද්‍යාලය   | මහනුවර | 713467583 | 773618418 | ඔව් |                |                                                                                                                                                                                                 | ඉදිකෙරෙමින් පැවති 10 ශ්‍රේණි බැම්මේ පැත්තක් අනතුරුදායක ලෙස කඩා වැටී ඇත. ක්‍රීඩා පිටිය ඉහළ 6 ශ්‍රේණි ශාලාවේ මීදුල පුපුරා ගොස් ක්‍රීඩා පිටිය දෙසට ගිලා බසී. කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ පැති බැම්ම බාලිකා නේවාසිකාගාරය දෙසට කඩා වැටෙමින් පවතී. විශාල කොස්ගසක් බාලිකා නේවාසිකාගාරයේ වහලයට අනතුරුදායක ලෙස නැඟිටුව පවතී. | හැකිය   |                                                      |                                                                                                                              |
| 141 | 3216 | වත්තේගම | උඩගම මහා විද්‍යාලය           | මහනුවර | 718191020 | 773618418 | ඔව් | ඉතා අවධානම්    | කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල පිටුපස දිග අඩි 80 උස අඩි 11 බැම්ම                                                                                                                                            | කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල පිටුපස දිග අඩි 80 උස අඩි 11 බැම්ම අනාරක්ෂිත වී කැඩීයාමට ආසන්නව ඉරිතලා ඇත                                                                                                                                                                                                                    | හැකිය   |                                                      | අනාරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉවත් කර නව ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදි කිරීම                                                                    |

|     |      |         |                                      |        |           |           |    |  |          |                                                                                                                                         |         |                                                      |  |
|-----|------|---------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--|
| 142 | 3219 | වත්තේගම | විමලරත්න කුමාරගම මහා විද්‍යාලය       | මහනුවර | 702454516 | 773618418 | ඔව |  |          | අවදානම් ගස් තිබීම, ප්‍රාග්ධන අංශයේ ගොඩනැගිල්ලේ පිටුපස පස් කඳු කඩා යාම හා නාය යාම් අවදානම්, පාසල් භූමියේ සිට ප්‍රධාන පාරට පස් කඩා වැටීම. | හැකිය   |                                                      |  |
| 143 | 3231 | වත්තේගම | විද්‍යාපුද්ගල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය       | මහනුවර | 717493234 | 773618418 | ඔව |  |          | ප්‍රධාන ශාලාවේ ඉහළින් ඇති ඉඩුරේ පස් සෝදාගෙන ගොස් ඇත. ප්‍රවේශ මාර්ගයේ මායිමේ ඇති ඇල මාර්ගයට ඉඩුර කඩා ගෙන ගොස් ඇත.                        | හැකිය   |                                                      |  |
| 144 | 3233 | වත්තේගම | වාචින කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය.              | මහනුවර | 775339133 | 773618418 | ඔව |  |          | පිට්ටනියේ පස් කන්ඩියක් සෝදා ගොස් ඇත. සංගීත කාමරය පිහිටා ඇති ගොඩනැගිල්ලට පස් කඩා වැටී ඇත.                                                | හැකිය   |                                                      |  |
| 145 | 3234 | වත්තේගම | භූරිකඩුව බාලිකා මහා විද්‍යාලය        | මහනුවර | 718395904 | 773618418 | ඔව |  |          | පාසලේ පස් කන්ඩියක් කුපුරු යායට ගඩා ගෙන ගොස් ඇත..                                                                                        | හැකිය   |                                                      |  |
| 146 | 3236 | වත්තේගම | කෙත්තල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය           | මහනුවර | 779092655 | 773618418 | ඔව |  |          | ප්‍රධාන ශාලාවට යාබද ගොඩනැගිල්ල අසල ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ගැලවීයාම (අඩි 60 දිග අඩි 05 ක් උස)                                                | හැකිය   |                                                      |  |
| 147 | 3237 | වත්තේගම | නරේන්ද්‍රසිංහ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය.   | මහනුවර | 716815800 | 773618418 | ඔව |  |          | ගසක් ගඩා වැටී ඇත. හානි නැත.                                                                                                             | හැකිය   |                                                      |  |
| 148 | 3240 | වත්තේගම | වීරවික්‍රම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය.      | මහනුවර | 718003328 | 773618418 | ඔව |  |          | 1-5 ගොඩනැගිල්ල අසලින් නායක් යෑමේ අවදානමක් ඇත.                                                                                           | හැකිය   |                                                      |  |
| 149 | 3258 | වත්තේගම | විග්නේෂ්වරා දෙමළ මහා විද්‍යාලය       | මහනුවර | 777045300 | 773618418 | ඔව |  |          | ඉදිරිපස ගේට්ටුව අසල පස් කඩා ගෙන ගොස් ඇත.                                                                                                | නොහැකිය | මාර්ග පිළිසකර කලයුතුය./ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය යුතුය |  |
| 150 | 3261 | වත්තේගම | වානි දෙමළ විද්‍යාලය                  | මහනුවර | 778991983 | 773618418 | ඔව |  |          | ගුරු නිවාසය අසල බැම්ම කැඩී ඇත.                                                                                                          | හැකිය   |                                                      |  |
| 151 | 3264 | වත්තේගම | ප්‍රේමාල් අස්භර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය | මහනුවර | 773067491 | 773618418 | ඔව |  |          | පංති කාමර අසල ඇල්ල කඩා වැටී ඇත.                                                                                                         | හැකිය   |                                                      |  |
| 152 | 3265 | වත්තේගම | භාරතී දෙමළ මහා විද්‍යාලය             | මහනුවර | 716172009 | 773618418 | ඔව |  |          | ගුරු නිවාස පිටුපස වෙල්ල කඩා වැටී ඇත.                                                                                                    | නොහැකිය | මාර්ග පිළිසකර කලයුතුය./ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය යුතුය |  |
| 153 | 3270 | වත්තේගම | ඇල්-අක්ෂා මුස්ලිම් විද්‍යාලය         | මහනුවර | 777412536 | 773618418 | ඔව |  |          | වැසිකිළි අසල සෝදා ගෙන ගොස් ඇත.                                                                                                          | හැකිය   |                                                      |  |
| 154 | 3274 | වත්තේගම | මාඋස්සා දෙමළ විද්‍යාලය               | මහනුවර | 778833461 | 773618418 | ඔව |  |          | ගොඩනැගිලි පුපුරා ඇත.                                                                                                                    | නොහැකිය | මාර්ග පිළිසකර කලයුතුය./ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය යුතුය |  |
| 155 | 3276 | වත්තේගම | පරමේශ්වරා දෙමළ විද්‍යාලය             | මහනුවර | 711766888 | 773618418 | ඔව |  |          | ප්‍රාථමික අංශයේ ගොඩනැගිල්ල පහළ සෝදා ගොස් ඇත.                                                                                            | නොහැකිය | මාර්ග පිළිසකර කලයුතුය./ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය යුතුය |  |
| 156 | 3706 | වත්තේගම | මහනුවර ආදර්ශ පාසල                    | මහනුවර | 770566255 | 773618418 | ඔව |  | වැසිකිළි | ප්‍රාථමික අංශයේ වැසිකිළි පද්ධතිය උතුරා යාම හා බැම්ම කැඩීයාම, ද්විතීයික අංශයේ පිරිමි වැසිකිළි පද්ධතිය ගිලා බැසීම                         | හැකිය   |                                                      |  |
| 157 | 3715 | වත්තේගම | කුණ්ඩසාලේ රාජකීය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය | මහනුවර | 718192363 | 773618418 | ඔව |  |          | පිට්ටනියට යන පාරේ කොටසක් ගිලා බැස ඇත.                                                                                                   | හැකිය   |                                                      |  |
| 158 | 3724 | වත්තේගම | විමලධර්මසූරිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය    | මහනුවර | 779712947 | 773618418 | ඔව |  |          | තට්ටු දෙකේ ගොඩනැගිල්ලේ සිට ඒකක් ගැලවී ඇත.                                                                                               | හැකිය   |                                                      |  |

|     |      |           |                                              |        |           |           |    |               |                                                                                                |                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|-----|------|-----------|----------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159 | 3137 | තෙල්දෙණිය | නුගේතුන්න මහා විද්‍යාලය                      | මහනුවර | 715279177 | 702564349 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික ඒකකය අසල                                                                             | පිට්ටනිය සෝදා පාඨවට ලක්වී ඇත                                                                                    | හැකිය   | ප්‍රවේශවන මාර්ගය පිළිසකර කිරීම සහ නාය ගොස් ඇති ස්ථානය නැවත කාණු පද්ධතිය සකස් කර ජලය බැස යාමට සැකසීම                                                                  | ප්‍රවේශවන මාර්ගය පිළිසකර කිරීම සහ නාය ගොස් ඇති ස්ථානය නැවත කාණු පද්ධතිය සකස් කර ජලය බැස යාමට සැකසීම |
| 160 | 3151 | තෙල්දෙණිය | බමරබැද්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය                    | මහනුවර | 714666602 | 702564349 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | වැසිකිලි පද්ධතිය තැනින් තැන බැම්ම නාය ගොස් ඇත.                                                 | පාසලේ සිසුන් හා ගුරුවරුන් භාවිතා කරන වැසිකිලි පද්ධතියක් නාය ගොස් ඇත. එමෙන්ම පාසලේ තැනින් තැන බැම්ම නාය ගොස් ඇත. | නොහැකිය | පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.නාය ගොස් ඇතිස්ථාන සඳහා ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදි කිරීම' මෙම විද්‍යාලයේ සිසුන් කොටසක් නුගේතුන්න ම.වි. වෙත ද ඉවිටි කොටස මැදමහනුවර ම.වි. වෙතද යොමු කළ හැකිය | සතීපාරක්ෂක පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.නාය ගොස් ඇතිස්ථාන සඳහා ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදි කිරීම                       |
| 161 | 3162 | තෙල්දෙණිය | උඩගලදෙබොක්ක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය                 | මහනුවර | 763131043 | 702564349 | ඔව |               |                                                                                                |                                                                                                                 | නොහැකිය | ප්‍රාථමික සිසුන් විද්‍යාප්‍රදීප ප්‍රා.වි. ට ද අනෙක් සිසුන් උඩවෙල බණ්ඩාරනායක ද්.විද්‍යාලයටද යොමුකළ හැක                                                                |                                                                                                     |
| 162 | 3163 | තෙල්දෙණිය | සංසරෝධි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය                  | මහනුවර | 718371077 | 702564349 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | විදුහල්පති නිල නිවස/ පුස්තකාල සහ කාර්යාල ගොඩ නැගිල්ල/ පන්තිකාමර ගොඩනැගිල්ලක්, වැසිකිලි පද්ධතිය | ගස් කඩා වැටී වහලය කැඩී ඇත. විදුලි රැහැන් පද්ධතිය ට පතිත වූ ගසක්                                                 | හැකිය   | කඩිනමින් ගස් කපා ඉවත් කරමි                                                                                                                                           | කඩිනමින් ගස් කපා ඉවත් කරමි / ටකරන් සෙවිලි කළ වහලය වැසීම                                             |
| 163 | 3193 | තෙල්දෙණිය | ගලබඩවත්ත කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය                    | මහනුවර | 718222858 | 702564349 | ඔව |               |                                                                                                |                                                                                                                 | හැකිය   | ප්‍රධාන මාර්ගය පිළිසකර කළ යුතුය.සතීපාරක්ෂක පහසුකම්(කාන්තා හා ගුරු) සහා ජ-ගම වැසිකිලි ලබා ගැනීමට නාගරික කොමසාරිස් වෙත ඉල්ලීම කර ඇත.                                   |                                                                                                     |
| 164 | 3194 | තෙල්දෙණිය | ගොඩමුන්න ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය | මහනුවර | 702339818 | 702564349 | ඔව | ඉතා අවධානම    | පාසලේ ඉදිරිපස බැමම                                                                             | ඉදිරිපස බැමම සම්පූර්ණයෙන් නාය ගොස් ඇත                                                                           | නොහැකිය | සිසුන් 06ක් බැවින් උඩස්පත්තුව ප්‍රාථමික විදුහලට යොමු කිරීම                                                                                                           |                                                                                                     |
| 165 | 3210 | තෙල්දෙණිය | මැට්දෙණිය ප්‍රාථමික විදුහල                   | මහනුවර | 779715367 | 702564349 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රධාන සාලාවට ජලය කාන්දුවීම / ජල සැපයුම අක්‍රිය වීම/ පාසලේ වෙල්ල නාය ගොස් ඇත                  | ප්‍රධාන සාලාවට ජලය කාන්දුවීම / ජල සැපයුම අක්‍රිය වීම/ පාසලේ වෙල්ල නාය ගොස් ඇත                                   | නොහැකිය | අවතුන් ජනතාව පදිංචිව ඇත. මෙම විද්‍යාලයේ සිසුන් විද්‍යාලාංක ප්‍රා.වි.වෙත යොමු කර හැකිය                                                                                |                                                                                                     |

|     |      |           |                                        |        |           |             |    |                |                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----|------|-----------|----------------------------------------|--------|-----------|-------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 166 | 3246 | තෙල්දෙණිය | කලෙලමගල් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය.             | මහනුවර | 777745887 | 702564349   | ඔව | ඉතා අවධානම්    |                                                                                                                              | නොහැකිය | ප්‍රාග්ධන අංශය<br>විද්‍යාලෝක ප්‍රා.වි.<br>ටද අනෙකුත් ලමුන්<br>ශිවනේශ්වරා දෙ.වි.<br>වේතද යොමු කළ<br>හැක                                                                            |                                                                           |
| 167 | 3255 | තෙල්දෙණිය | සිවනේශ්වරා දෙමළ මහා විද්‍යාලය          | මහනුවර | 718128407 | 702564349   | ඔව | ඉතා අවධානම්    |                                                                                                                              | හැකිය   | අවතැන් ජනතාව<br>ඇත. නමුත් ශ්‍රේණි<br>සීමාකරමින් දෙවරු<br>ක්‍රමයට පාසල<br>ආරම්භ කළ හැකිය .<br>මාර්ග අපහසුතා<br>හේතුවෙන් මෙම<br>පාසලේ ලමුන්<br>නවතගල දෙ.වි.<br>වේත යොමු කළ<br>හැකිය |                                                                           |
| 168 | 3700 | තෙල්දෙණිය | ර-ගල දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය          | මහනුවර | 774799312 | 702564349   | ඔව | ඉතා අවධානම්    |                                                                                                                              | නොහැකිය | මෙම විද්‍යාලයේ<br>ලමුන් විබුලානන්දර්<br>දෙ.වි. වේත යොමු<br>කළ හැක                                                                                                                 |                                                                           |
| 169 | 3713 | තෙල්දෙණිය | උඩදම්බර සරත් ඒකනායක ආදර්ශ ප්‍රාථමික වි | මහනුවර | 713551957 | 702564349   | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | පිටුපස වේල්ල නාය ගොස් ඇත                                                                                                     | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 170 | 4180 | මාතලේ     | රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලය                 | මාතලේ  | 714968245 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ශ්‍රවණාගාරය/<br>මුළුතොටගම ස්ලැබ් එකේ ජල<br>කාන්දුවක් ඇති අතර, එම<br>ගොඩනැගිල්ලේ පැති බැම්ම හා ආධාර<br>කණුවක් පුපුරා ගොස් ඇත. | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | ගොඩනැගිල්ල<br>ප්‍රතිසංස්කරණය                                              |
| 171 | 4185 | මාතලේ     | කඩටයාමුණ ආනන්ද මහා විද්‍යාලය           | මාතලේ  | 771361882 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල<br>මතට වැටී ඇත.                                                                                            | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | ප්‍රතිසංස්කරණය                                                            |
| 172 | 4187 | මාතලේ     | සුජාතා බාලිකා මහා විද්‍යාලය            | මාතලේ  | 773407828 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | වහළය/ ගොවිපල                                                                                                                 | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | වැහි පිහිටි සකස් කිරීම,<br>ස්ලැබ් අලුත්වැඩියාව/<br>ගොවිපල වැට සකස් කිරීම. |
| 173 | 4190 | මාතලේ     | මලියදේව මහා විද්‍යාලය                  | මාතලේ  | 774403641 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ඉඩුර                                                                                                                         | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | රැදවුම් බැම්මක් ඉදිකිරීම                                                  |
| 174 | 4198 | මාතලේ     | සැලගම විද්‍යාලය                        | මාතලේ  | 711854489 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | පැති බැම්ම                                                                                                                   | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | පැති බැම්ම සකස් කිරීම                                                     |
| 175 | 4212 | මාතලේ     | දික්කුඹුර විද්‍යාලය                    | මාතලේ  | 715384128 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ක්‍රීඩා පිටිය/ ගොඩනැගිල්ල /<br>බැම්ම                                                                                         | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | ප්‍රතිසංස්කරණය                                                            |
| 176 | 4233 | මාතලේ     | සිද්ධාර්ථ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය          | මාතලේ  | 707877767 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | විද්‍යාගාරයේ වහළය                                                                                                            | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | අලුත්වැඩියා කිරීම                                                         |
| 177 | 4238 | මාතලේ     | ශ්‍රී සරණංකර මහා විද්‍යාලය             | මාතලේ  | 718242095 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ගොඩනැගිල්ලක වහළය                                                                                                             | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | වහළය සකස් කිරීම                                                           |
| 178 | 4240 | මාතලේ     | සිරි ධම්මතිලක මහා විද්‍යාලය            | මාතලේ  | 716414476 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | බැම්ම/ ප්‍රධාන ශාලාව                                                                                                         | හැකිය   |                                                                                                                                                                                   | පිළිසකර කිරීම                                                             |
| 179 | 4241 | මාතලේ     | ඇල්කඩුව සිංහල විද්‍යාලය                | මාතලේ  | 703620616 | 077 4160316 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ගොඩනැගිල්ල                                                                                                                   | නොහැකිය | වත්තේගම-<br>ඇල්කඩුව පාර<br>උතුරු ඇල්කඩුව<br>පාර සකස් කළ<br>හොත් ආරම්භ කළ<br>හැකිය.                                                                                                | පිළිසකර කිරීම                                                             |

|     |      |          |                                    |          |           |             |     |               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |         |                                                                      |                                                                        |
|-----|------|----------|------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |      |          |                                    |          |           |             |     |               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |         |                                                                      |                                                                        |
| 180 | 4243 | මාතලේ    | ඉබුල්සිටිය මහා විද්‍යාලය           | මාතලේ    | 710657374 | 077 4160316 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් භූමිය                                                                                           | මීට පෙර නාය ගිය ගොඩනැගිල්ල අසලට නැවතත් පස් හා ගල් වැටී ඇත.                                                                                                           | නොහැකිය | වත්තේගම-ඇල්කඩුව පාර , උතුරේ ඇල්කඩුව පාර සකස් කළ හොත් ආරම්භ කළ හැකිය. |                                                                        |
| 181 | 4247 | මාතලේ    | ශ්‍රී සාරානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය | මාතලේ    | 719559811 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පොළොව                                                                                                 | පොළොව මත පැල්මත් ඇත.                                                                                                                                                 | හැකිය   |                                                                      |                                                                        |
| 182 | 4267 | මාතලේ    | මින්හාප් මහා විද්‍යාලය             | මාතලේ    | 762888700 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් භූමිය                                                                                           | විදුලි කණු කඩා වැටී ඇත.                                                                                                                                              | හැකිය   |                                                                      | විදුලි කණු සකස් කිරීම.                                                 |
| 183 | 4272 | මාතලේ    | කලෙමහල් මහා විද්‍යාලය              | මාතලේ    | 779648844 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පිරිමි වැසිකිළිය                                                                                      | වහලයට ගසක් වැටී ඇත.                                                                                                                                                  | හැකිය   |                                                                      | අලුත්වැඩියා කිරීම.                                                     |
| 184 | 4275 | මාතලේ    | රජප්මන බ්‍රිස්ලිම විද්‍යාලය        | මාතලේ    | 777811538 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් භූමිය                                                                                           | පස් කඳු කඩා වැටී ඇත.                                                                                                                                                 | හැකිය   |                                                                      | පිළිසකර කිරීම                                                          |
| 185 | 4289 | මාතලේ    | සැලගම දෙමළ විද්‍යාලය               | මාතලේ    | 766884877 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ගොඩනැගිල්ලක වහලය                                                                                      | වහලයේ තහඩු ගැලවී ගොස් ඇත.                                                                                                                                            | හැකිය   |                                                                      | වහලය සකස් කිරීම.                                                       |
| 186 | 4327 | මාතලේ    | සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ආදර්ශ පාසල     | මාතලේ    | 740855840 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් භූමිය                                                                                           | ඉඩුරු හා ගස් කඩා වැටී ඇත.                                                                                                                                            | හැකිය   |                                                                      |                                                                        |
| 187 | 4097 | නාදල     | නිකුල බිබිල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය       | මාතලේ    | 717788175 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | පාසල් ගොඩනැගිල්ල                                                                                      | ඇස්බෑස්වොස් සිට එකකට හානි වී ඇත                                                                                                                                      | හැකිය   | වහල අලුත්වැඩියාව කළ යුතුය                                            | වහල අලුත්වැඩියාව                                                       |
| 188 | 4099 | නාදල     | මේල්සිටිය මහා විද්‍යාලය            | මාතලේ    | 718049292 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල                                                                                     | ඇස්බෑස්වොස් සිට 04ක් විනාශ වී ඇත ලුණු මීදුල්ල ගස වහලට පහත් වී ඇත බවත් කළ යුතුය . පාසල් භූමියේ පොල් ගසක් ප්‍රධාන මාර්ගයට පහත් වී ඇති අතර විදුලි කණුවලට බාධා විය හැකිය | හැකිය   | දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ ගස් ඉවත් කළ යුතුය වහල අලුත්වැඩියා කළ යුතුය        | වහල අලුත්වැඩියාව සහ ගස ඉවත් කිරීම                                      |
| 189 | 4105 | නාදල     | පිළිහුඩුගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය     | මාතලේ    | 701681570 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | පාසල් භූමියේ ගස් වැටී ඇත ගොඩනැගිල්ලට පිහිටියා ගසක් හේත්තු වී ඇත.                                      |                                                                                                                                                                      | හැකිය   |                                                                      | ගස් ඉවත් කිරීම සහ පාසල පරික්ෂාව                                        |
| 190 | 4115 | නාදල     | බොබැල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        | මාතලේ    | 707605488 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | පාසල් නාම පුරුරුව සහ තාවකාලික ගොඩනැගිල්ල                                                              | පාසල් නාම පුරුරුව ගැලවී යාම තාවකාලික ගොඩනැගිල්ලේ තහඩු ගැලවීම                                                                                                         | හැකිය   |                                                                      |                                                                        |
| 191 | 4156 | නාදල     | රත්නොට මහාබෝධි කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය    | මාතලේ    | 707771693 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික අංශ ගොඩනැගිල්ල සහ සනීපාරක්ෂක පද්ධති විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති පුරුරුව ඇත                | පස් කණ්ඩ 02ක් කඩා වැටීම නිසා පරිත්‍ර කළ යුතුය ගල් වැටී බැදීම                                                                                                         | හැකිය   | පස් කණ්ඩ ඉවත් කළ යුතුයි                                              | පස් ඉවත් කර ගල් බැමි බැදීම NBRO පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වේ.                  |
| 192 | 4161 | නාදල     | කල්ගල්ලාන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය      | මාතලේ    | 718048838 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | සෙල්ලම් මිදුල                                                                                         | සෙල්ලම් මිදුලට පස් කණ්ඩ කඩා වැටීම ගල් බැමි යෙදීම                                                                                                                     | හැකිය   |                                                                      | පස් ඉවත් කර ගල් බැමි බැදීම NBRO පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වේ.                  |
| 193 | 4291 | නාදල     | ගම්මඩුව දෙමළ මහ විද්‍යාලය          | මාතලේ    | 741054595 | 070 2815242 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | ප්‍රාථමික ගොඩනැගිල්ල / ගුරු නිවාස දෙක / සනීපාරක්ෂක පද්ධති / සුහුරු පන්ති කාමරය / පාසල් ප්‍රවේශ මාර්ගය | ප්‍රාථමික ගොඩනැගිල්ල ගුරු නිවාස සහ සනීපාරක්ෂක පද්ධති සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වී ඇත. සුහුරු පන්ති කාමරය සහ ප්‍රවේශ මාර්ගය අලුත්වැඩියා කළ යුතුය                             | නොහැකිය | රත්නොට ගම්මඩුව මාර්ගය අවදානම් NBRO Report අවශ්‍ය වේ                  | NBRO වර්තා ලබා ගත යුතුය එම වාර්තා අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම සුදුසුය |
| 194 | 4292 | නාදල     | මීපල්ගල දෙමළ විද්‍යාලය             | මාතලේ    | 752001641 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | ගුරු නිවාසයේ තාප්පය                                                                                   | ගුරු නිවාසයේ තාප්පය අලුත්වැඩියා කළ යුතුය                                                                                                                             | හැකිය   |                                                                      | ගුරු නිවාසය අලුත්වැඩියාව NBRO පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වේ.                    |
| 195 | 5001 | නුවරඑළිය | හාමිණි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 776205299 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | සාද නිවාසය/මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය                                                                      | සාද නිවාසයේ ධූලිම/මහින්දෝදය විද්‍යාගාරය මඩ ප්‍රදයෙන් යට වීම                                                                                                          | හැකිය   | විද්‍යාගාරය පිරිසිදු කිරීම/සාදනිවාසයට ධූලිම බැමීමක් ඉදි කිරීම        | ධූලිම බැමි ඉදි කිරීම                                                   |
| 196 | 5002 | නුවරඑළිය | සුමන ද්විතීයික පාසල                | නුවරඑළිය | 716583107 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | පාසල් භූමිය                                                                                           | පස් කඩා වැටීම                                                                                                                                                        | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                                       | අවශ්‍ය ස්ථානවල තාවකාලික ධූලිම බැමි ඉදි කිරීම                           |
| 197 | 5003 | නුවරඑළිය | ලිදුල සිංහල මහා විද්‍යාලය          | නුවරඑළිය | 716397637 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ප්‍රාථමික අංශයේ ප්‍රවේශ මාර්ගය/ක්‍රීඩා පිටිය                                                          | පස් කඩා වැටීම                                                                                                                                                        | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                                       | ධූලිම බැමි ඉදි කිරීම                                                   |
| 198 | 5004 | නුවරඑළිය | ශ්‍රී වජිරඥාණ මහා විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 718126681 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | ප්‍රවේශ මාර්ගය                                                                                        | ගස් කඩා වැටීම/ප්‍රවේශ මාර්ගයේ ගස් කඩා වැටීම                                                                                                                          | හැකිය   | ගස් ඉවත් කිරීම/ධූලිම බැමීමක් ඉදි කිරීම.                              | ධූලිම බැමීමක් ඉදි කිරීම                                                |
| 199 | 5011 | නුවරඑළිය | ශ්‍රී පියතිස්ස විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 779967872 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | ගුරු නිවාසය                                                                                           | ගුරු නිවාසයට පස් කඩා වැටීම                                                                                                                                           | හැකිය   |                                                                      | ධූලිම බැමීමක් ඉදි කිරීම                                                |

|     |      |          |                                 |          |           |             |     |                |                                       |                                                             |         |                                               |                                                         |
|-----|------|----------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|-----|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 200 | 5015 | නුවරඑළිය | ඩයගම් සිංහල විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 778683976 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ජල අපවහන පද්ධතිය                      | ජල අපවහන පද්ධතියට හානි විය                                  | හැකිය   | ජල අපවහන පද්ධතිය සකස් කිරීම                   | විධිමත් ජල අපවහන පද්ධතියක් සකස් කිරීම                   |
| 201 | 5021 | නුවරඑළිය | පතන සිංහල විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 763431914 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ජල නල පද්ධතිය                         | ජල නල පද්ධතියට හානි සිදු වීම                                | හැකිය   | ජල නල පද්ධතිය විධිමත්ව අලුත් වැඩියාව          | ජල නල පද්ධතිය විධිමත්ව සකස් කිරීම                       |
| 202 | 5024 | නුවරඑළිය | විද්‍යාවක්‍ර සිංහල විද්‍යාලය    | නුවරඑළිය | 719622928 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ප්‍රවේශ මාර්ගය                        | ප්‍රවේශ මාර්ගයේ පස් කඳු කඩා වැටීම                           | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                | ප්‍රවේශ මාර්ගය සඳහා පැති බැම්මක් සකස් කිරීම             |
| 203 | 5025 | නුවරඑළිය | ගාන්ත කුම්බස් විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 716115960 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පාසල් භූමිය                           | පාසල් භූමිය ජලයෙන් යට වීම                                   | හැකිය   | පාසල පිරිසිදු කිරීම                           | විධිමත් ජල අපවහන පද්ධතියක් සකස් කිරීම                   |
| 204 | 5027 | නුවරඑළිය | භොල්බකක් සිංහල විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 779255537 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | පාසල් ගොඩ                             | පාසල් ගෙ                                                    | හැකිය   |                                               | ගොඩනැගිල්ල අලුත් වැඩියා කිරීම                           |
| 205 | 5028 | නුවරඑළිය | උසස් බාලිකා විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 713659408 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පාසල් භූමිය                           | පාසල් භූමිය ජලයෙන් යට වීම                                   | හැකිය   | පාසල් භූමියේ ඇති මඩ සහ අප ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම |                                                         |
| 206 | 5181 | නුවරඑළිය | ග්ලෙන්ටියොන් දෙමළ විද්‍යාලය     | නුවරඑළිය | 714406424 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ගොඩනැගිලි                             | පේමන් එකට හානි වී ඇත                                        | හැකිය   | පිරිසිදු කිරීම                                | පේමන්ට එක අලුත් වැඩියා කිරීම                            |
| 207 | 5184 | නුවරඑළිය | ස්ටෝනික්ලිස් දෙමළ විද්‍යාලය     | නුවරඑළිය | 776244162 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ගුරු නිවාසය                           | ගුරු නිවාසය පිටුපස පස් කඳු කඩා වැටීම                        | හැකිය   |                                               | රැදවුම් බැම්ම ඉදි කිරීම                                 |
| 208 | 5214 | නුවරඑළිය | ලෝගී දෙමළ විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 767505646 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පාසල් භූමිය                           | පාසල් භූමියේ සුදු පස් කඳු කඩා වැටීම්                        | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                | පාවකාලික රැදවුම් බැම්ම ඉදි කිරීම                        |
| 209 | 5233 | නුවරඑළිය | හැරින්ටන් දෙමළ විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 718307851 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පාසල් භූමිය /ගොඩනැගිල්ල හානි සිදු වීම | පාසල් භූමිය ජලයෙන් යට වීම                                   | හැකිය   | පාසල් පිරිසිදු කිරීම                          | ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියාව                                 |
| 210 | 5241 | නුවරඑළිය | පතන දෙමළ විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 717638311 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ගොඩනැගිල්ලි වහලය                      | ගොඩනැගිල්ලි වහලයට හානි සිදු වීම                             | හැකිය   |                                               | ගොඩනැගිල්ලි වහලය අලුත් වැඩියා කිරීම                     |
| 211 | 5242 | නුවරඑළිය | යොක්ස්ගොර්ඩ් දෙමළ විද්‍යාලය     | නුවරඑළිය | 767280026 | 077 9171913 | ඔව් | ඉතා අවධානම්    | පාසල් භූමිය                           | නාය යැම                                                     | නොහැකිය |                                               | පාසල් භූමිය පිළිබඳ NBRO වාර්තාවක් ගැනීම හා ඉදිරි කටයුතු |
| 212 | 5377 | නුවරඑළිය | ගාන්ත සේවියර් විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 717075656 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ගොඩනැගිලි වහලය                        | වහලයේ ස්ථාන කිහිපයකින් කැඩී ඇත                              | හැකිය   | වහලය අලුත් වැඩියා කිරීම                       | වහලය අලුත් වැඩියාව                                      |
| 213 | 5380 | නුවරඑළිය | මෙතෙර්දිස්ත විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 718000903 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ගොභොඩනැගිලි                           | ඉරි කැලීම/වහලයට හානි සිදු වීම හා ආරක්ෂිත වැට හානියට පත් වීම | හැකිය   | පිරිසිදු කිරීම                                | ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියාව                                 |
| 214 | 5382 | නුවරඑළිය | කෝට්ලෝස් දෙමළ විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 724598336 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | පාසල් භූමිය                           | පස් කඳු කඩා වැටීම නිසා වැසිකිළි පද්ධතියට හානි සිදු වීම      | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                | වැසිකිළි පද්ධතිය අලුත් වැඩියාව                          |
| 215 | 5383 | නුවරඑළිය | ඩෙස්මෝර්ඩ් දෙමළ මහා විද්‍යාලය   | නුවරඑළිය | 713039532 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ගොඩනැගිලි ආශ්‍රතව                     | පස් කඩා වැටීම                                               | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                | පාවකාලික රැදවුම් බැම්ම                                  |
| 216 | 5384 | නුවරඑළිය | කාර්ලබැක් දෙමළ විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 729060410 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | පාසල් භූමිය                           | පස් කඳු කඩා වැටීම                                           | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                | රැදවුම් බැම්මක් ඉදි කිරීම                               |
| 217 | 5386 | නුවරඑළිය | මෙරායා දෙමළ මහා විද්‍යාලය       | නුවරඑළිය | 779772525 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | පාසල් භූමිය/ICT LAB                   | ICT LAB හානි සිදු වීම                                       | හැකිය   | පාසල පිරිසිදු කිරීම                           |                                                         |
| 218 | 5393 | නුවරඑළිය | වෙස්ට් වොර්ඩ් හෝ දෙමළ විද්‍යාලය | නුවරඑළිය | 778979434 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ප්‍රවේශ මාර්ගය                        | පස් කඳු කඩා වැටීම                                           | හැකිය   | ප්‍රවේශ මාර්ගය පිරිසිදු කිරීම                 | රැදවුම් බැම්ම                                           |
| 219 | 5396 | නුවරඑළිය | ලැම්පියර් දෙමළ විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 764314343 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | පාසල් භූමිය/වැසිකිළි පද්ධතිය          | පස් කඳු ඉවත් කිරීම                                          | හැකිය   | පස් කඳු ඉවත් කිරීම/වැසිකිළි අලුත් වැඩියාව     | වැසිකිළි අලුත් වැඩියාව                                  |
| 220 | 5398 | නුවරඑළිය | උඩරදැල්ල දෙමළ විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 753855878 | 077 9171913 | ඔව් | ඉතා අවධානම්    |                                       |                                                             | නොහැකිය |                                               |                                                         |
| 221 | 5404 | නුවරඑළිය | කොන්කෝඩියා දෙමළ විද්‍යාලය       | නුවරඑළිය | 710747205 | 077 9171913 | ඔව් | ඉතා අවධානම්    | පාසල් භූමිය                           | පාසල් භූමිය නාය යැම                                         | නොහැකිය |                                               | 2023 වර්ෂයේ සිට සිසුන් ඉවත් කර ඇත                       |
| 222 | 5405 | නුවරඑළිය | හෝට්ලෝස් දෙමළ විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 766383869 | 077 9171913 | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ගොඩනැගිලි වහලය                        | වහලයට හානි සිදු වීම                                         | නොහැකිය |                                               | වහලය අලුත් වැඩියා කිරීම                                 |
| 223 | 5408 | නුවරඑළිය | වංගියා අංක 01 දෙමළ විද්‍යාලය    | නුවරඑළිය | 741141423 |             | ඔව් |                |                                       |                                                             | හැකිය   |                                               |                                                         |
| 224 | 5424 | නුවරඑළිය | එස්කඩෙල් දෙමළ විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 767142011 | 077 9171913 | ඔව් | ඉතා අවධානම්    | ගොඩනැගිල්ල                            | ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු වීම                                   | නොහැකිය |                                               | ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියාව                                 |
| 225 | 5425 | නුවරඑළිය | පීඩෲ දෙමළ විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 772272888 | 077 9171913 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ගොඩනැගිල්ල                            | ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු වීම                                   | නොහැකිය |                                               | ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියාව                                 |
| 226 | 5501 | නුවරඑළිය | නාවලර් විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 762659214 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ගොඩනැගිල්ල                            | ගොඩනැගිල්ලි වහලය, වැහිපිහිලි, සහ ආසන්නයේ පස් කඩා වැටීම      | හැකිය   | පාසල පිරිසිදු කිරීම                           | ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියාව                                 |
| 227 | 5527 | නුවරඑළිය | සතිරා විද්‍යාලය                 | නුවරඑළිය | 722506248 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ප්‍රවේශ මාර්ගය                        | පස් කඩා වැටීම                                               | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම                                | රැදවුම් බැම්මක් ඉදි කිරීම                               |

|     |      |          |                                    |          |           |             |     |                |                                                |                                                                                                             |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-----|------|----------|------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228 | 5562 | නුවරඑළිය | හයිඩ්‍රික් දෙමළ විද්‍යාලය          | නුවරඑළිය | 766279145 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පාසල් භූමිය                                    | ජලයෙන් යට වීම                                                                                               | හැකිය   | පාසල් භූමිය පිරිසිදු කිරීම                                                          | ජල අපවහන පද්ධතිය සකස් කිරීම                                                                                                                                                          |
| 229 | 5037 | හැටන්    | විදුලිසූර මහා විද්‍යාලය            | නුවරඑළිය | 716752972 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   |                                                | Risk of Landslide and need NBRO Report                                                                      | හැකිය   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 230 | 5048 | හැටන්    | ගවරවිල සිංහල විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 711200747 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ජලනල පද්ධතිය                                   | පාසලට ජලය සපයන ජලනල පද්ධතිය වතුරට ගසාගෙන යාම නිසා පාසලේ ජල සැපයුම් අවහිර වීම.                               | හැකිය   | පාසලට අවශ්‍ය ජලය සපයා ගැනීම සඳහා අලුතින් ජල නල පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම                | පාසලට අවශ්‍ය ජලය සපයා ගැනීම සඳහා අලුතින් ජල නල පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම                                                                                                                 |
| 231 | 5063 | හැටන්    | මොරකොටයාවත්ත විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 763825272 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ඉවුර නාය යාම                                   | පිරිසුම් මාර්.ගය හා ගොඩනැගිල්ලට අවධානමක් ඇත.                                                                | හැකිය   | පස් කණ්ඩිය ඉවත් කිරීම                                                               | බැමමක් ඉදිකිරීම 5x25m                                                                                                                                                                |
| 232 | 5234 | හැටන්    | වට්ටල දෙමළ මහා විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 718286878 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පාසල් මිදුල                                    | දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ මිදුල නාය යාම Risk of Landslide and need NBRO Report                                     | හැකිය   | MBRO පරීක්ෂණයක් කිරීම                                                               | මීටර් 75 x3 බැමමක් ඉදිකිරීම                                                                                                                                                          |
| 233 | 5251 | හැටන්    | ශාන්ත. මේරිය් දෙ.ම. විද්‍යාලය      | නුවරඑළිය | 716584538 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පාසල් ගොඩනැගිලි හා පිටපතිය ගංවතුරින් යට වීම    | ගංවතුර ගැලීම නිසා පන්ති කාමර සහ ගොඩනැගිලි අපිරිසිදු වී ඇත. සමහර පන්ති කාමර ගිලා බැසීමට ලක්වන බව දක්නට ලැබේ. | හැකිය   | පන්ති කාමර පිරිසිදු කිරීම හා නින්ත ආරක්ෂා කිරීම, ඉතා ඉක්මනින් MBRO පරීක්ෂණයක් කිරීම | පාසල ආසන්නයේ පිහිටි ඇලෙන් උතුරා යන වතුර ගංවතුර ලෙස පාසලට ඇතුළු වන බැවින් ඇල පිහිටි පැත්තෙන් පාසල වත්ත ආවරණය වන පරිදි ආරක්ෂිත බැමමක් ඉදිකිරීම මීටර් 200 දිග, සහ ඇල මාර්ගය පළල් කිරීම. |
| 234 | 5253 | හැටන්    | ගණපති දෙමළ මහා විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 778168950 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   |                                                | Risk of Landslide and need NBRO Report                                                                      | හැකිය   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 235 | 5254 | හැටන්    | කඩවල විශ්වේෂ්වරා විදුහල            | නුවරඑළිය | 718501992 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   |                                                | Risk of Landslide and need NBRO Report                                                                      | හැකිය   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 236 | 5268 | හැටන්    | පිලුමිලිය්ඩ් දෙමළ මහා විද්‍යාලය    | නුවරඑළිය | 716572727 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ බිත්තිය මතට පස් කඩා වැටීම    | බිත්ති මතට පස් කඩා වැටීම නිසා පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඇතුළත මඩ වතුර ගලා ඇවිත් වතුර සහ මඩ පිරී ඇත.                  | හැකිය   | පස් ඉවත් කිරීම සහ පන්ති කාමර පිරිසිදු කිරීම                                         | පන්ති කාමර පිරිසිදු කිරීම සහ මීටර් 25 x5 බැමමක් ඉදිකිරීම                                                                                                                             |
| 237 | 5269 | හැටන්    | කාමරාණ්ඩ් විදුහල                   | නුවරඑළිය | 713983962 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   |                                                | Risk of Landslide and need NBRO Report                                                                      | හැකිය   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 238 | 5273 | හැටන්    | ඕල්ටන් දෙමළ විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 779095295 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   |                                                | Risk of Landslide and need NBRO Report                                                                      | හැකිය   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 239 | 5282 | හැටන්    | මොයාලෙන්න් දෙමළ විද්‍යාලය          | නුවරඑළිය | 712321695 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | නිල නිවාසය ඉදිරිපිට                            | නිල නිවාස ඉදිරිපිට භූමිය නාය යාම Risk of Landslide and need NBRO Report                                     | හැකිය   | MBRO පරීක්ෂණයක් කිරීම                                                               | MBRO පරීක්ෂණයක් කිරීම සහ බැමමක් ඉදිකිරීම මීටර් 75 x3                                                                                                                                 |
| 240 | 5286 | හැටන්    | ගණේවත්ත දෙමළ විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 718396890 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | වහළය                                           | වහළයේ මීට කැඩී ඇත. ගොඩනැගිලි තුළට වතුර පතිත වේ                                                              | හැකිය   | කැඩුණු මීට ඉවත්කර ඇලුනින් මීට 4 ක්දැ පබ්ණ් සෙවිලි කිරීම                             | කැඩුණු මීට ඉවත්කර ඇලුනින් මීට 4 ක්දැ පබ්ණ් සෙවිලි කිරීම                                                                                                                              |
| 241 | 5295 | හැටන්    | නිරුවල්ලවර් දෙමළ විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 716584288 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ජලය බැස යන කානු පද්ධතිය                        | ජලය බැස යන කානු පද්ධතිය අවහිර වීම නිසා පන්ති කාමර තුළය ජලය ගලා ඒම අවදානම් සහිත ගසක් ඇති නිසා ඉවුර කඩා වැටීම | හැකිය   | පන්ති කාමර පිරිසිදු කිරීම                                                           | ජලය බැස යන කානු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම                                                                                                                                         |
| 242 | 5298 | හැටන්    | මාවුස්සාකැලේ අංක 01 දෙමළ විද්‍යාලය | නුවරඑළිය | 716573128 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ඉවුර                                           |                                                                                                             | හැකිය   | ගස කපා ඉවත් කිරීම                                                                   | ගස කපා ඉවත් කිරීම                                                                                                                                                                    |
| 243 | 5506 | හැටන්    | දරවල පහළ කොටස දෙමළ විද්‍යාලය       | නුවරඑළිය | 771291987 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   |                                                | Risk of Landslide and need NBRO Report                                                                      | හැකිය   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 244 | 5065 | කොත්මලේ  | හැඳුනුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 775081413 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ගුරු වැසිකිලි වල / ක්‍රීඩා පිටිය / පාසල් භූමිය | වැසිකිලි වල කඩා වැටී ඇත/ ක්‍රීඩා පිටිය අසල නාය ගොස් ඇත / පාසල් භූමිය ඉරිකලා ඇත                              | හැකිය   | Removing the camp                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 245 | 5066 | කොත්මලේ  | හැමුණ මහා විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 767834191 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | ජල වැසි                                        | රඳවනය පිරිසි ඇත                                                                                             | හැකිය   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 246 | 5070 | කොත්මලේ  | ජයගල පානික පාසල                    | නුවරඑළිය | 718180091 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල                             | පොලව සුසුරා ගොස් ඇත                                                                                         | හැකිය   | Clear the roads                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 247 | 5078 | කොත්මලේ  | සිරිසමන් මහා විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 718501574 |             | ඔව් | සුළු අවධානම්   | බැමම                                           | පැති බැමම කඩා වැටීම                                                                                         | හැකිය   | Removing the camp                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 248 | 5082 | කොත්මලේ  | ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය   | නුවරඑළිය | 718288778 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | ප්‍රධාන ශාලාව                                  | මුදන් උළු ගැලවී තෙමීමට ලක්වේ                                                                                | හැකිය   | Roof renovated                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| 249 | 5083 | කොත්මලේ  | මහවැලිසෑය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය      | නුවරඑළිය | 779343841 | 070 3903107 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම් | භූමිය                                          | නාය යෑමේ අවදානම                                                                                             | නොහැකිය | Conducting NBRO investigation                                                       |                                                                                                                                                                                      |

|     |      |                                                |          |           |             |    |                |                                  |                                                                                          |         |                                                                   |                                                                   |
|-----|------|------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|----|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 250 | 5094 | කොත්මලේ පලාහොල්ල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 713490457 | 070 3903107 | ඔව | සුළු අවධානම්   | පාසල් භූමිය/ බුදු මැදුර          | භූමිය ඉරිකලා ඇත / බුදු මැදුරේ වහලට හානි වී ඇත / පඩිපෙල් හානි වී ඇත                       | නොහැකිය | Conducting NBRO investigation                                     |                                                                   |
| 251 | 5102 | කොත්මලේ නිශ්පන්නකන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය       | නුවරඑළිය | 718480736 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ගුරු නිවාසය                      | ගුරු නිවාසයේ වහලට හානි වී ඇත                                                             | හැකිය   |                                                                   |                                                                   |
| 252 | 5344 | කොත්මලේ ඇල්-මින්හාජ් ජාතික පාසල                | නුවරඑළිය | 779175665 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ක්‍රීඩා පිටිය                    | ක්‍රීඩා පිටියේ පති බැම්මට හානි වී ඇත                                                     | හැකිය   |                                                                   |                                                                   |
| 253 | 5345 | කොත්මලේ පුඩුප්පිය දෙමළ මහා විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 770300532 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | වැසිකිළි                         | කඩාවැටී ඇත                                                                               | හැකිය   |                                                                   |                                                                   |
| 254 | 5350 | කොත්මලේ මෙමෝරි දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 773893998 | 070 3903107 | ඔව | සුළු අවධානම්   | භූමිය                            | ගිලා බැසීම                                                                               | නොහැකිය | Road clearance                                                    |                                                                   |
| 255 | 5354 | කොත්මලේ වැව්වත් දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය          | නුවරඑළිය | 778820355 | 070 3903107 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | වැසිකිළි                         | නාය යැම                                                                                  | නොහැකිය | NBRO investigation                                                |                                                                   |
| 256 | 5362 | කොත්මලේ දොබ්බන්දාලා ව දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය    | නුවරඑළිය | 774951789 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | වැසිකිළි                         | කැඩී යාම                                                                                 | හැකිය   |                                                                   |                                                                   |
| 257 | 5365 | කොත්මලේ හෙල්ලොඩ් උතුරු දෙමළ විද්‍යාලය          | නුවරඑළිය | 778709275 | 070 3903107 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල               | වහලය කැඩී යාම                                                                            | නොහැකිය | Renovate roof / Road clearance                                    |                                                                   |
| 258 | 5419 | කොත්මලේ අයිගිරි දෙමළ මහා විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 772486681 | 070 3903107 | ඔව | සුළු අවධානම්   | ජල නල                            | පර්වතිය කැඩී යාම                                                                         | නොහැකිය | Road clearance                                                    |                                                                   |
| 259 | 5528 | කොත්මලේ හැඳුනුවල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 707770440 |             | ඔව | සුළු අවධානම්   | භූමිය                            | නාය යැමේ අවදානම                                                                          | හැකිය   | Road clearance                                                    |                                                                   |
| 260 | 5546 | කොත්මලේ විද්‍යාකර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය    | නුවරඑළිය | 717714859 | 070 3903107 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | නව ගොඩනැගිල්ල/ වැසිකිළි          | භූමිය ඉරිකලා යාම                                                                         | නොහැකිය | Land slide indication / NBRO report                               |                                                                   |
| 261 | 5548 | කොත්මලේ අන්-නූර් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 767787778 |             | ඔව | සුළු අවධානම්   | මිදුල                            | නාය යාම                                                                                  | හැකිය   |                                                                   |                                                                   |
| 262 | 5574 | කොත්මලේ ශාන්ත කුමාර දසනායක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය | නුවරඑළිය | 707600327 | 070 3903107 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල                | පසුපස බැම්ම කැඩී යාම                                                                     | නොහැකිය | Land slide indication / NBRO report                               |                                                                   |
| 263 | 5111 | වලපනේ ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල                  | නුවරඑළිය | 712338545 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | Agriculture unit & Tech building | කෘෂි කාමරයට පස් කණ්ඩියක් කඩා වැටී ඇත. තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයේ බැම්ම ඩින්තියට හේන්කු වී ඇත. | හැකිය   | Phase out                                                         |                                                                   |
| 264 | 5113 | වලපනේ කීර්ති බණ්ඩාර මහා විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 717269452 | 077 9977532 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | ක්‍රීඩා පිටිය                    | ක්‍රීඩා පිටිය ඉරිකලා ඇත. පාසල් පරිශය අසල පවතින ඇල උතුරා රොම් මඩ එකතු වී ඇත.              | නොහැකිය | පාසල් පරිශය පිරිසිදු කළ යුතුව ඇත. NBRO වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුව ඇත. | පාසල් පරිශය පිරිසිදු කළ යුතුව ඇත. NBRO වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුව ඇත. |
| 265 | 5115 | වලපනේ ශ්‍රී ධර්මපාල විද්‍යාලය                  | නුවරඑළිය | 704800808 |             | ඔව | සුළු අවධානම්   | පැති බැම්ම                       | පැති බැම්මක් කැඩී ගොස් ඇත.                                                               | හැකිය   | Grade 10 and 11 NBRO                                              | Construction of the retaining wall                                |
| 266 | 5122 | වලපනේ ලියන්ටෙවල ශ්‍රී සුධර්ම විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 719776517 | 077 9977532 | ඔව | ඉතා අවධානම්    | Damage to the Retaining Wall     | Retaining Wall                                                                           | නොහැකිය |                                                                   | Construction of the retaining wall                                |
| 267 | 5130 | වලපනේ රූප්පේ විද්‍යාලය                         | නුවරඑළිය | 716601320 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | Electricity Tower                | Electricity Tower has been damaged                                                       | හැකිය   |                                                                   | Replace the electricity Tower                                     |
| 268 | 5140 | වලපනේ සිසිහන් මහා විද්‍යාලය                    | නුවරඑළිය | 718357776 | 077 9977532 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | පාසල් පරිශය                      | භම්මානායම ආපදාවට ලක්ව ඇති බැවින් NBRO වාර්තාව ලබා ගත යුතුව ඇත.                           | නොහැකිය | Arera teachers NBRO                                               | NBRO වාර්තාව                                                      |
| 269 | 5150 | වලපනේ විද්‍යා පුද්ගල විද්‍යාලය                 | නුවරඑළිය | 706688744 | 077 9977532 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | School premises                  | භම්මානායම ආපදාවට ලක්ව ඇති බැවින් NBRO වාර්තාව ලබා ගත යුතුව ඇත.                           | නොහැකිය | NBRO                                                              |                                                                   |
| 270 | 5313 | වලපනේ රාගල උසස් විද්‍යාලය                      | නුවරඑළිය | 711009200 | 077 9977532 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | drain system                     | Sinking the drain system                                                                 | නොහැකිය | Redevelopment after NBRO Report                                   | Redevelopment after NBRO Report                                   |
| 271 | 5326 | වලපනේ හයිකොරස්වන 03 දෙමල විද්‍යාලය             | නුවරඑළිය | 771670902 | 077 9977532 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | retaining wall                   | Construction of the retaining wall after NBRO Report                                     | නොහැකිය | NBRO REPORT                                                       | Construction of the retaining wall after NBRO Report              |
| 272 | 5536 | වලපනේ ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 766251863 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | school area                      | Damage the school area                                                                   | හැකිය   | Need clean Half                                                   | Damage the school area                                            |
| 273 | 5547 | වලපනේ සුමංගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය               | නුවරඑළිය | 711992127 |             | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | Retaining Wall                   | Damage to the Retaining Wall                                                             | හැකිය   | Construction of the retaining wall                                | Construction of the retaining wall                                |
| 274 | 5549 | වලපනේ ස්වර්ණපුද්ගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය         | නුවරඑළිය | 719324692 | 077 9977532 | ඔව | මධ්‍යම අවධානම් | School premises                  | භම්මානායම ආපදාවට ලක්ව ඇති බැවින් NBRO වාර්තාව ලබා ගත යුතුව ඇත.                           | නොහැකිය | NBRO                                                              |                                                                   |

|     |      |           |                                        |          |           |             |     |               |                                          |                                                                                       |         |                         |                                                                      |
|-----|------|-----------|----------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 275 | 5552 | වලපනේ     | කන්නන්ගර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 711981498 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | Retaining Wall                           | Damage to the Retaining Wall                                                          | හැකිය   | camp NBRO               | Construction of the retaining wall                                   |
| 276 | 5556 | වලපනේ     | ක්‍රිෂ්ණන් කතිෂ්ඨ දෙමළ විද්‍යාලය       | නුවරඑළිය | 766251836 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | drain system                             | Damaged the drain system                                                              | හැකිය   | Redevelopment           | Redevelopment the drain system                                       |
| 277 | 5327 | හඟුරන්කෙස | මෙට්ටිගෝල්ඩ් දෙමළ විද්‍යාලය            | නුවරඑළිය | 702709792 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | building & school land                   | Damage to the roof & water                                                            | හැකිය   | Camp/NBRO               | Repair roof & drainage                                               |
| 278 | 5336 | හඟුරන්කෙස | කබරගල දෙමළ විද්‍යාලය                   | නුවරඑළිය | 771119005 | 071 5596639 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | roof & school building                   | Damage to the roof & water                                                            | නොහැකිය | NBRO වාර්තාවක් අවශ්‍යයි | Remove soil, construction & Repair safety walls, repair water supply |
| 279 | 5339 | හඟුරන්කෙස | විවේකානන්ද දෙමළ විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 775728639 | 071 5596639 | ඔව් |               |                                          |                                                                                       | නොහැකිය | NBRO වාර්තාවක් අවශ්‍යයි | Construction of new building in new land area                        |
| 280 | 5428 | හඟුරන්කෙස | පොරමඩුල්ල මධ්‍ය විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 718366032 | 071 5596639 | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | Land slide & school building             | Land slide risk.The Earth has collapsed near grade 10 classes                         | නොහැකිය | Need NBRO Report        |                                                                      |
| 281 | 5429 | හඟුරන්කෙස | වික්ටෝරියා ජාතික පාසල                  | නුවරඑළිය | 710310631 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | toilets                                  | land slide close to the canteen & soil fill in drainage & ttoilets                    | හැකිය   | Camp                    |                                                                      |
| 282 | 5430 | හඟුරන්කෙස | ගඟපළාත මහා විද්‍යාලය                   | නුවරඑළිය | 712645135 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | school land                              | Tree has fallen & block drainage                                                      | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 283 | 5433 | හඟුරන්කෙස | සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා මහා විද්‍යා | නුවරඑළිය | 718075624 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | Land slide ,school building& toilets     | Tree has fallen & block drainage                                                      | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 284 | 5434 | හඟුරන්කෙස | ඇකිරිය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 709174693 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | school building                          | trees have bent over the school, damage roof of buildings                             | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 285 | 5435 | හඟුරන්කෙස | උඩවත්ත කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 773756502 |             | ඔව් | ඉතා අවධානම    | school building,land slide               | trees have bent over the school, fill soil behind the buildings                       | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 286 | 5440 | හඟුරන්කෙස | බඹරගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 768629438 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | school land                              | trees have bent over the school                                                       | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 287 | 5441 | හඟුරන්කෙස | රහතුන්ගොඩ මහා විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 772733227 |             | ඔව් |               |                                          |                                                                                       | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 288 | 5444 | හඟුරන්කෙස | හපුවල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය                 | නුවරඑළිය | 774902750 |             | ඔව් |               |                                          |                                                                                       | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 289 | 5446 | හඟුරන්කෙස | චින්නපිට ප්‍රාථමික විද්‍යාලය           | නුවරඑළිය | 777638704 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | Land slide ,& toilets                    | Land slide near to the toilet                                                         | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 290 | 5450 | හඟුරන්කෙස | දොළගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 774763814 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | school land                              | Sidewall collapse                                                                     | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 291 | 5452 | හඟුරන්කෙස | දීපාලෝක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය            | නුවරඑළිය | 714426913 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | sidewall                                 | Sidewall collapse                                                                     | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 292 | 5458 | හඟුරන්කෙස | දෙණිනේ ද්විතීයික පාසල                  | නුවරඑළිය | 778479497 |             | ඔව් | ඉතා අවධානම    | toilets                                  | land slide close to the canteen & soil fill in drainage & ttoilets                    | හැකිය   | Camp/NBRO               |                                                                      |
| 293 | 5459 | හඟුරන්කෙස | පදියපැලැල්ල මහා විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 710906061 |             | ඔව් |               |                                          |                                                                                       | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 294 | 5463 | හඟුරන්කෙස | කැටයාපහන විද්‍යාලය                     | නුවරඑළිය | 704335812 | 071 5596639 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | school land                              | land slip closed to the school                                                        | නොහැකිය | Need NBRO Report        |                                                                      |
| 295 | 5468 | හඟුරන්කෙස | පල්ලේවෙල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය              | නුවරඑළිය | 771762771 | 071 5596639 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | school building ,school teacher quarters | Land slide behind the school Building, Tree has fallen to the school teacher quarters | නොහැකිය | Need NBRO Report        |                                                                      |
| 296 | 5469 | හඟුරන්කෙස | බෝගමුව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 760619880 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | school building ,                        | Land slip in front of school buidings & side wall                                     | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 297 | 5478 | හඟුරන්කෙස | පදියපැලැල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 714453686 |             | ඔව් |               |                                          |                                                                                       | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 298 | 5479 | හඟුරන්කෙස | බෝදිමල්කඩ විද්‍යාලය                    | නුවරඑළිය | 716752452 |             | ඔව් |               |                                          |                                                                                       | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 299 | 5484 | හඟුරන්කෙස | රුක්මඩ් සිංහල විද්‍යාලය                | නුවරඑළිය | 774838437 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | toilet                                   | filling the toilet with soil & repair toilets                                         | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 300 | 5485 | හඟුරන්කෙස | මුල්ලිය සිංහල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය      | නුවරඑළිය | 771790170 |             | ඔව් |               |                                          |                                                                                       | හැකිය   | Camp                    |                                                                      |
| 301 | 5532 | හඟුරන්කෙස | වික්ලේගස්කඩ ආදර්ශ පාසල                 | නුවරඑළිය | 718060763 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම |                                          |                                                                                       | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 302 | 5538 | හඟුරන්කෙස | විද්‍යානිලක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        | නුවරඑළිය | 715585152 |             | ඔව් | මධ්‍යම අවධානම | toilet                                   | Land slide next to the Toilets                                                        | හැකිය   | NBRO                    |                                                                      |
| 303 | 5544 | හඟුරන්කෙස | ස්වර්ණදීප ප්‍රාථමික විද්‍යාලය          | නුවරඑළිය | 779144056 |             | ඔව් | සුළු අවධානම   | toilet                                   | damage to the toilet pit                                                              | හැකිය   |                         |                                                                      |
| 304 | 5545 | හඟුරන්කෙස | අගරම් ප්‍රාථමික ආදර්ශ විද්‍යාලය.       | නුවරඑළිය | 777605545 | 071 5596639 | ඔව් | ඉතා අවධානම    | Land slide & toilet                      | Land slide & toilet fill with soil                                                    | නොහැකිය | Need NBRO Report        |                                                                      |